

БЕСПЛАТНО

АВТОМАТЫ И ПОЛУАВТОМАТЫ
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ
ГИРОЗОНТАЛЬНЫЕ

ряда 1Б240

Руководство по эксплуатации

01-27

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

АВТОМАТЫ ТОКАРНЫЕ МНОГОШИНДЕЛЬНЫЕ
ГИРЗОНТАЛЬНЫЕ ПРУТКОВЫЕ РЯДА ГБ240

ПОЛУАВТОМАТЫ ТОКАРНЫЕ МНОГОШИНДЕЛЬНЫЕ
ГИРЗОНТАЛЬНЫЕ ПАТРОННЫЕ РЯДА ГБ240

Руководство по эксплуатации

Часть I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
001-000-0240 РЭ

Часть 2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
002-000-0240 РЭI

1987

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматы и полуавтоматы многошпиндельные токарные горизонтальные (в дальнейшем станки) ряда 1Б240 предназначены для изготовления различных деталей методами токарной обработки.

Многошпиндельные токарные автоматы модели 1Б240-6, 1Б240-6К (рис. 1) предназначены для изготовления деталей из калиброванного пруткового материала и труб различных марок сталей, цветных металлов и пластмасс.




Рис. 1. Автомат токарный шестишпиндельный прутковый горизонтальный мод. 1Б240-6(6К)

Многошпиндельные токарные полуавтоматы моделей 1Б240П-6, 1Б240П-6К (рис. 2) предназначены для изготовления деталей из штучных заготовок (отливок, поковок, штамповок) из чугуна, различных марок сталей, цветных металлов и пластмасс.

На станках могут производиться: обтачивание поверхку, расшивание отверстий, вытачивание наружных и внутренних канавок,

спирление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание наружных и внутренних резьб, подрезание торцов, обкатывание наружных поверхностей и раскатывание отверстий, фрезерование лылок и пазов, точение многогранников и т. п.

Часть из этих операций может быть выполнена при помощи комплекта типового оснащения, часть — при помощи специальных устройств.




Рис. 2. Полуавтомат токарный шестишпиндельный патронный горизонтальный мод. IB240P-6(6K)

Многошпиндельные токарные полуавтоматы в специальном исполнении могут быть оснащены автооператором для автоматической загрузки заготовок и выгрузки готовых деталей. В этом случае полуавтомат работает как автомат.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Состав станка

Расположение составных частей станка показано на рис. 3. В табл. 1 приведен их перечень с указанием обозначений групп.

Органы управления

Расположение органов управления показано на рис. 4. В табл. 2 приведен их перечень.

Кинематическая схема

Главный привод. От электродвигателя 31 (рис. 5) движение передается через клиноременную передачу (шкивы 35, 36) приводному валу II и далее через шестерни 33, 34 и сменные шестерни α ,




Рис. 3. Расположение составных частей станка:

а — IB240-6(6K); б — IB240П-6(6K)




Рис. 4. Расположение органов управления станка:

а — IB240-6(6K); б — IB240П-6(6K)





Рис. 5. Схема механическая
I - для 1Б240П-6(БК)



Мотор-редуктор №№ 1-60

Таблица 1

Позиция на рис. 3	Наименование	Обозначение группы	
		1Б240-6(БК)	1Б240П-6(БК)
1	Штифты верхние	043	
2	Командоаппарат	082	
3	Коробка передач	002	
4	Привод независимых подач	015	
5	Суппорт продольный	005	
6	Траверса	004	
7	Упор материала	007	
8	Суппорты зеркальные	006	
9	Механизмы шпиндельного блока	003	
10	Станина	001	
11	Охлаждение	010	
12	Трубы направляющие	009	
13	Ограждение заднее	196	
14	Суппорт средний задний	064	
15	Барабан шпиндельный	081	
16	Транспортер стружки	019	
17	Суппорты нижние	062	
18	Суппорт отрезной	065	
19	Ограждение переднее	195	

Таблица 2

Наименование	Позиция на рис. 4	
	1Б240-6(БК)	1Б240П-6(БК)
Запор направляющих труб	1	
Ограничитель отвода труб подачи	2	
Рукоятка выключения подачи прутка	3	
Регулировка длины подачи прутка	4	
Рукоятка ручного захвата прутка	5	
Индикатор контроля подъема барабана (индикатор устанавливается при контроле)	6	
Механизм регулировки величины хода средних и нижних суппортов	7	
Упоры поперечных суппортов	8	
Механизм регулировки величины хода верхних поперечных суппортов	9	
Механизм регулировки переднего положения поперечных суппортов	10	
Циклоуказатель	11	
Командоаппарат	12	
Механизм регулировки величины хода державок устройств с независимой подачей	13	
Пульт управления передней	14	
Пульт управления задней	15	
Сменные шестерни устройств развертывания и быстрого сверления	16	
Механизм регулировки величины хода продольного суппорта	17	
Предохранительная срезная шпонка	19	
Сменные шестерни скоростей, подач и резьбонарезания	20	
Вход от электростати	21	

Наименование	Продолжение	
	Позиция на рис. 4 (Б210-605К)	Позиция на рис. 4 (Б240Г-605К)
Панель приборная	22	
Счетчик деталей	23	
Механизм регулировки натяжения ременной передачи	24	
Верхняя кнопочная станина наладочного привода	25	
Пульт управления Загрузочной позицией	—	26
Магнитный фильтр (очистка)	—	27
Сетчатый фильтр (очистка)	—	28
Рукоятка изменения загрузочной позиции	—	29
Механизм регулировки реле давления	—	30
Механизм регулировки давления в гидросистеме и системе смазки	—	31
Манометры гидросистемы и системы смазки	—	32
Устройство отсечки фильтра тонкой очистки	—	33
Ручки управления загрузочной позицией	—	34

б, с, д центральному валу III, на левом конце которого находится приводная шестерня 48.

На автоматах шпинделы связаны с шестернями шпонками и получают движение от шестерен 47 непосредственно.

На полуавтоматах шпиндельные шестерни 47 сидят на шарикоподшипниках и связаны со шпинделем фрикционными муфтами.

Частота вращения шпинделей в минуту определяется подбором сменных шестерен.

Привод рабочего вращения распределительного вала. От центрального вала рабочее вращение сообщается распределительному валу IV через шестерни 62, 63, сменные шестерни e, f, g, h, шестерни 61, 58, электромагнитную муфту 59, шестерни 64, 53, 52, 60 и червячную передачу 24, 25.

Во время ускоренного хода движение передается распределительному валу IV от производного вала II через муфту 28, шестерни 30, 32, 62, 60 и червячную передачу 24, 25.

При включении муфты 28 или 59, муфта 18 отключается, а тормозная муфта 57 включается. Двигатель 21 наладочных перемещений оказывается заторможенным.

Привод наладочного вращения распределительного вала. Для вращения распределительного вала при наладке станка имеется отдельный электродвигатель 21, который связан с распределительным валом шестернями 22, 20, муфтой 18, шестернями 19, 52, 60 и червячной передачей 24, 25. При включении муфты 18 тормозная муфта 57 отключается. Муфты 28, 59 также отключены.

Привод командоаппарата. Командоаппарат 13 осуществляет включение рабочего и быстрого вращения распределительного вала IV, реверс инструментальных шпинделей и другие командные и блокировочные функции. Он связан с распределителем IV передаточным отношением 1 : 1 посредством шестерен 51, 17, 16, 15.

Привод шнекового транспортера для стружки. Осуществляется от электродвигателя 29 и редуктора с червячной парой 26, 27, или от валикового моторредуктора МВА-100.

Привод резьбонарезного устройства (рис. 5, Д). Осуществляется от центрального вала III через сменные шестерни k, l и n, электромагнитные муфты 69, 72, шестерни 70, 71, 68, 73, 67, 74.

Привод быстрого сверления и развертывания. Привод быстрого сверления осуществляется от центрального вала III через шестерни 56, 54, 55 и s. Привод развертывания осуществляется от центрального вала III через шестерни 56, 65, 66 и p (рис. 5, Е).

Привод поворота шпиндельного барабана. Осуществляется от распределительного вала IV, рычага 43, мальтийского креста 44, через шестерни 3, 45, 46, 37.

Привод поворота направляющих труб (только для автоматов). Направляющие трубы соединены с приводной шестерней 42, которая связана с шестерней 40, валом VI, шестерней 38.

Привод циклоуказателя. Стрелка циклоуказателя 12 получает вращение от распределительного вала IV через шестерни 11, 10, 49 и шестерню 50 указателя цикла.

Привод верхнего распределительного вала. Верхний распределительный вал соединен с нижним шестернями 8, 9.

Привод нижних и средних суппортов (рис. 5, Г). Осуществляется от распределительного вала IV посредством диска 5 с кулаками и рычажно-кулисного механизма.

Привод верхних суппортов (рис. 5, В). Осуществляется от верхнего распределительного вала V посредством кулаков 7 и рычажно-кулисного механизма.

Привод фиксации барабана (рис. 5, А). Осуществляется от распределительного вала IV, через кулак 4 и рычажный механизм.

Привод продольного суппорта. Осуществляется от распределительного вала IV, кулаков 28 и суммирующего рычажно-кулисного механизма.

Привод независимых подач. Осуществляется от распределительного вала IV посредством кулаков 14 и рычажного механизма.

Привод демпферного механизма. Осуществляется кулаком 41 от вала VI.

Привод зажима и подачи материала (только для автоматов). Осуществляется от вала IV, кулаков 1, 2 и рычажной системы.

Привод насоса охлаждения. Осуществляется непосредственно электродвигателем 39.

Привод упора материала (рис. 5, Б). Осуществляется от распределительного вала V, кулака 6 и рычажного механизма.

Краткая характеристика элементов тубчатых передач кинематической схемы приведена в табл. 3.

Перечень основных элементов переключений (изменений режимов) приведен в табл. 4.

Работа

Станки работают по принципу последовательной обработки детали в нескольких позициях. Число позиций соответствует числу шпинделей станка.

Таблица 3

Продолжение

Позиция на рис. 5	Наименование узла	Коли- чество		Материал	Термообработка
		ИЗД-0-01(8)	БРД-01(8)		
20		1	1	45	3
19		1	1	47	3
52		1	1	28	3
52		1	1	35	3
64		1	1	22	3
53		1	1	22	3
61		1	1	47	3
64		1	—	63	3
64		1	1	66	3
34	Коробка передач	1	1	57	3,5
33		1	1	68	3,5
33		1	—	45	3,5
33		1	1	38	3,5
32		1	1	20	3
32		1	—	29	3
30		1	1	33	3
62		1	—	32	3
62		1	1	28	3
22		1	1	15	3
58		1	1	63	3
60		1	—	67	3
60		1	—	60	3
24		1	1	1	6
47	Шпиндельный барабан	6	—	36	3,5
47		6	—	40	3,5
48		1	—	48	3,5
48		—	1	45	3,5
15	Привод коминдоаппарата	1	1	65	2
15		1	—	65	2
17		1	1	65	2
57		1	—	65	2
27	Привод шнеково-го транспортера для стружки	1	1	1	2
41	Привод шнеково-го транспортера для стружки	1	1	110	2

Позиция на рис. 5	Наименование узла	Коли- чество		Материал	Термообработка
		ИЗД-0-01(8)	БРД-01(8)		
70		1	—	39	3
68		1	—	52	3
67	Привод резьбона-режущего устройства	1	—	60	3
71		1	1	56	3
73		1	1	52	3
74		1	—	57	3
74		1	1	46	3
74		1	—	51	3
55	Привод быстрого сверления и развертывания	1	1	40	2
54		1	1	30	2
56		1	—	60	2
56		1	1	54	2
65		1	1	25	2
66		1	1	30	2
40	Привод поворота направляющих труб	1	—	24	4
42		1	—	144	4
38		1	—	24	4
11	Привод циклоука-зателя	1	1	60	2
10		2	2	24	2
49		2	2	16	2
50		2	2	40	2
8	Привод верхнего распределителя	1	1	63	3,5
9		1	1	63	3,5
25		1	1	42	6
3	Привод поворота шпиндельного барабана	1	1	60	4,5
45		1	1	50	4,5
37		1	1	144	4
46		1	1	80	4
a, b	Сменные шестерни скоростей	1	1	22	3,5
c, d		1	1	28	3,5
c, d		1	1	32	3,5
c, d		1	1	35	3,5
c, d		1	1	36	3,5

Таблица 4

Позиция на рис. 3	Наименование узла	Коли- чество		Число зубов наим. заготовки	Модуль, мм	Ширина обра- ботки ход- зей, мм	Материал	Техн. обработка	Продолжение	
		15240-6(6K)	15240-6(6K)							
a, b c, d	Сменные шестер- ни скоростей	1	1	37	3,5	35	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	ТВЧ н 0,8...1,2 мм HRC 45...50	1	1
		1	1	39	3,5	35			1	1
		1	1	45	3,5	35			1	1
		1	1	47	3,5	35			1	1
		1	1	48	3,5	35			1	1
		1	1	49	3,5	35			1	1
		1	1	52	3,5	35			1	1
		1	1	56	3,5	35			1	1
		1	1	62	3,5	35			1	1
		1	1	1	1	1			1	1
e, f g, h	Сменные шестер- ни подач	1	1	22	3	30			1	1
		1	1	26	3	30			1	1
		1	1	27	3	30			1	1
		1	1	30	1	30			1	1
		1	1	35	3	30			1	1
		1	1	40	3	30			1	1
		1	1	44	3	30			1	1
		1	1	54	3	30			1	1
		1	1	57	3	30			1	1
		1	1	58	3	30			1	1
k, l m, n	Сменные шестер- ни резьбонареза- ющие	1	1	62	3	30			1	1
		1	1	49	3	30			1	1
		1	1	30	3	25			1	1
		1	1	35	3	25			1	1
		1	1	41	3	25			1	1
		1	1	44	3	25			1	1
		1	1	47	3	25			1	1
		1	1	51	3	25			1	1
		1	1	57	3	25			1	1
		1	1	62	3	25			1	1
p, r	Сменные шестер- ни быстрого спре- ления	1	1	65	3	25			1	1
		1	1	65	3	25			1	1
		1	1	30	5	22			1	1
		1	1	31	2	22			1	1
		1	1	45	2	22			1	1

Наименова- ние узла	Позиция на рис. 3	Наименование
Коробка передач	69	Электромагнитная муфта резьбонарезного устройства
	72	То же
	28	Электромагнитная муфта ускоренного хода
	57	Электромагнитная муфта тормозная
	59	Электромагнитная муфта рабочего хода
	18	Электромагнитная муфта наладочного привода
	50	Указатель цикла
	23	Кулак привода продольного суппорта
	14	Кулак привода независимых подач
	13	Командоприемник
Траверса	7	Кулак привода верхних поперечных суппортов
	6	Кулак привода упора материала для 15240-6(6K)
	6	Диск с кулаками привода нижних и средних поперечных суппортов
	4	Кулак привода фиксации шпиндельного барабана
	2	Кулак зажима прутка для 15240-6(6K)
	1	Кулак подачи прутка для 15240-6(6K)
	43	Рычаг поворота мальтийского креста

Одна из позиций является загрузочной. В этой позиции из автоматов отрезается готовая деталь, а заготовка (пруток или труба) подается вперед на длину следующей детали с припуском под подрезание переднего торца и отрезание; на полуавтоматах обработанная деталь в этой позиции извлекается из зажимного патрона, а вместо нее устанавливается новая заготовка.

Шпиндельный барабан из загрузочной позиции поворачивается последовательно на 1/6 часть оборота при одинарной или 1/3 часть оборота при двойной индексации.

Каждый поворот шпиндельного барабана соответствует переходу обрабатываемой детали в следующую позицию.

Обработка ведется на всех позициях одновременно инструментами, установленными на поперечных суппортах и гранях одного общего продольного суппорта. Число граней продольного суппорта соответствует числу шпинделей станка.

В загрузочной позиции полуавтоматов поперечные суппорты не устанавливаются.

Станки, у которых шпиндельный барабан поворачивается последовательно не на одну позицию, а через позицию, являются станками с двойной индексацией. Они имеют две загрузочные позиции. На таких станиках можно производить одновременно обработку двух одинаковых или двух различных деталей двумя потоками.

Число позиций в каждом потоке равно половине количества шпинделей в шпиндельном барабане. Поэтому на станках с двойной индексацией обрабатывают детали несложной формы.

Цикл работы станка. В качестве нулевой точки цикла принят конец рабочего хода. В этой точке нулевая риска на кулаках рас-

предвала находится сверху, а кулачок командоаппарата включает распределитель на быстрое вращение. Происходит быстрый отвод суппортов в крайнее заднее положение. Затем происходит расфиксация, поворот и фиксация шпиндельного барабана. Начинается быстрый подвод суппортов в положение начала обработки. Начало рабочего хода соответствует 215° циклограммы.

Рабочий ход длится 145° (включая зачистку), после чего цикл повторяется.

Особенности работы автомата. Подача материала начинается в тот момент, когда отрезной резец полностью отведен от заготовки, закрепленной в шпинделе. При этом зажимная цанга разжата, упор подведен. В конце подачи происходит зажим материала.

Отвод подающей цанги производится сразу после поворота шпиндельного барабана.

Особенности работы полуавтомата. В загрузочной позиции шпиндель автоматически останавливается. Загрузка заготовок и разгрузка готовых деталей производится вручную или автооператором во время рабочего хода.

Разжим и зажим патрона при ручной загрузке производится рукойяткой 34 (рис. 4). Этой же рукойяткой производится включение вращения шпинделей. Если не произошел зажим заготовки и включение вращения шпинделя, поворот шпиндельного барабана в следующую позицию не произойдет и по окончании рабочего хода подача отключится (для продолжения работы необходимо дополнительно включить подачу).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Станина

Станина представляет собой чугунную отливку коробчатой формы, на которой размещаются шпиндельный блок, коробка передач и нижние попеченные суппорты. В станине размещены главный электродвигатель и транспортер стружки. Станина служит резервуаром для смазывающей жидкости. Конструкция станины позволяет подсоединять станок к централизованной системе охлаждения.

Коробка передач

На приводном валу I (рис. 6) закреплен шкив 9, получающий вращение от главного электродвигателя.

Центральный вал привода шпинделей соединен муфтой 10 с валом IV, который связан с приводным валом I одной постоянной парой и двумя парами сменных шестерен a, b, c, d, находящимися на валах II, III.

Рабочее вращение передается распределительному валу от вала IV через постоянную пару и сменные шестерни e, f, g, h, которые находятся на валах V, VI.

С шестерней 30, сидящей на валу VII, сцеплена шестерня-стакан 28, от которой при включении электромагнитной муфты 29 передается движение валу VIII и далее через шестерни 25, 16 — валу X.




Рис. 6. Коробка передач

а от него через шестерню 20 — валу XI и далее червяку 21, сцепленному с червячным колесом распределительного вала.

Быстрое вращение передается распределительному валу при включении муфты 2 через шестерни 3, 14. Сменные шестерни k и шестерни 32, 33 используются в резьбонарезном устройстве.

Шестерня 12 служит приводом устройств для быстрого сверления и развертывания. К фланцу 11 крепятся промежуточные шестерни для этих устройств.

Привод наладочного вращения распределительного вала осуществляется от наладочного электродвигателя через шестерню 23 элекромагнитную муфту 36.

Муфта 24 склеивает шестерню 22 с кроштейном, закрепленным на корпусе коробки, и тем самым удерживает распределительный вал в заторможенном состоянии при выключенных муфтах 2, 29 и включенной муфте 35.

Масло для охлаждения всех электромагнитных муфт подается к дискам под давлением сквозь валы.

Все сайки в коробке передач застопорены предохранительными шайбами.

Для нормальной работы станка валы должны вращаться свободно, с осевым зазором в опорах 0,01...0,015 мм.

Для демонтажа вала 1 следует снять гайку 1 и муфту 2 (предварительно отогнув усики стопорной шайбы), вывинтить винты, крепящие фланец 8, и, завинтив шомпол в левый (со стороны шкива) торец вала, выдернуть его вместе с фланцем, шкивом 9, втулкой 7, сажками 5, 6 и другими деталями, находящимися на нем.

Для демонтажа вала IV нужно освободить фланец, расположенный за шестерней d , после чего завинтить шомпол в торец вала и вытащить его (шестерни 32, 12 нужно при этом поддерживать).

Для демонтажа червяка достаточно снять гайку 15

Заземление конических шестерен 3, 14 регулируется путем смещения по вертикали вала X с помощью опорных и нажимных винтов, находящихся в верхнем фланце этого вала, и с помощью гаек 1, 4, 13. После этого регулируется заземление шестерен 25, 16 гайками 15, 17 и при необходимости подгонкой компенсаторного кольца 26.


Регулировка опор вала IV производится гайками 31, 34

Муфта 2 снимается с вала 1 вместе со втулкой, на которой она сидит, если свинтить гайку 1. Чтобы снять муфту 29 с вала VIII нужно снять кольцо, крепящее муфту на валу. Пробка 27 на валу VIII предохраняет от вытекания смазочного материала.

Для снятия муфты 35 нужно отвинтить зазищенный в торец валуинт и снять шайбу. Муфта 24 снимается с изала IX аналогично

Шпиндельный барабан автомат

Шпиндельный барабан 25 (рис. 7) несет в себе рабочие шпинели, расположенные по окружности. В центральное отверстие барабана запрессована круглая направляющая 24 продольного сундука



卷之三

та, правый конец которой поддерживается фланцем 22, закрепленным на торце коробки передач.

Шпиндельный барабан в рабочем положении лежит на ложе корпуса шпиндельного блока. В осевом направлении барабан прижимается пружинами к упорным колодкам, прилегающим к торцу шестерни 26. Сквозь направляющую 24 проходит центральный вал 23, на левом конце которого находится шестерня 27, сцепленная со шпиндельными шестернями 14. В передней опоре шпинделя 12 установлен двухрядный роликоподшипник с коническим отверстием внутреннего кольца. Радиальный зазор в этом подшипнике регулируется гайкой 16 и должен составлять 0,003...0,005 мм.

Осьевой зазор регулируется этой же гайкой и должен составлять 0,01...0,015 мм.

Внутри шпинделя находится зажимная цангa 21, ввинченная в трубу 17. При перемещении влево вилки 11, которая переклигает муфту 10, рычажки 8, находящиеся в корпусе 9, через стакан 7, пружины 5, гайку 4, стакан 6 и гайку 3, изначенную на трубу 17, затягивают цангу 21 в конусное отверстие шпинделя. Происходит зажим прутка в цанге.

При перемещении вилки 11 вправо цанга освобождается и движется вправо за счет пружинения лепестков. Пружины 5 имеют предварительный натяг и обеспечивают постоянное усилие затяжки цанги (40 кН) при колебании диаметра зажимного прутка до 0,5 мм. Предварительный натяг пружин 5 создается гайкой 4.

В положении, когда пруток зажат между правым торцом стакана 7 и торцом втулки 6 должен быть зазор 1,5...2 мм.

Вилка фиксируется на оси 29 защелкой 28. Для предотвращения повышенного нагрева упорных подшипников, расположенных на муфте 10, гайка 13 отрегулирована так, что суммарный осевой люфт подшипников составляет 0,1...0,15 мм.

Для демонтажа шпинделя автомата необходимо:
освободить винт, стягивающий гайку 3, и свинтить гайку;
вынуть вправо зажимную цангу вместе с трубой 17;
снять со шпинделя пакетный блок, состоящий из муфты 10, вилки 11, рычажков 8, пружин 5, корпуса 9;
снять лабиринт 20 и фланец 19;
вынуть влево подающую цангу 18, которая винчена в трубу 2;
вынуть шпиндель.

Шпиндельный барабан полуавтомата

В центральное отверстие шпиндельного барабана 33 (рис. 8) запрессована круглая направляющая 32 продольного суппорта, правый конец которой поддерживается фланцем 31, закрепленным на торце коробки передач. Шпиндельный барабан в рабочем положении лежит на ложе корпуса шпиндельного блока. В осевом направлении барабан шестерней 34 прижимается пружинами к колодкам. В передних опорах шпинделей 25 установлен двухрядный роликоподшипник с коническим отверстием внутреннего кольца. Радиальный зазор в этом подшипнике должен составлять




Рис. 8 Шпиндельный барабан полуавтомата
1 — винт; 2 — фланец стяжной; 3 — гайка; 4 — гайка; 5 — пружина; 6 — стакан; 7 — стакан; 8 — рычажок; 9 — корпус; 10 — муфта; 11 — вилка; 12 — шпиндель; 13 — гайка; 14 — шестерня; 15 — стакан; 16 — гайка; 17 — труба; 18 — цанга; 19 — фланец; 20 — лабиринт; 21 — цанга; 22 — фланец; 23 — вал; 24 — направляющая; 25 — подшипник; 26 — шестерня; 27 — шестерня; 28 — защелка; 29 — ось; 30 — втулка; 31 — фланец; 32 — направляющая; 33 — барабан; 34 — шестерня.

0,003...0,005 mm и регулируется гайкой 23 и подшлифовкой кольца 27.

Вращение шпинделю 25 передается от шестерни 21 посредством фрикционной муфты (диски 19, 20), управляемой гидроцилиндром 16, который при перемещении вправо включает муфту.

При перемещении влево гидроцилиндр включает тормозную муфту (диски 11, 12) и шпиндель останавливается.

Зажим изделия производится поршнем 15 при помощи штока 30 и переходника, соединенного с патроном.

Масло к гидроцилиндрам подводится через неподвижную втулку 2, центральный золотник 3, канэль маслоподводящей звезды 1 и втулку 6 со штоком 7. В левую полость цилиндра масло подводится через боковые отверстия торцевого подвода 9 и крышку 14 гидроцилиндра. В правую полость — через центральное отверстие торцевого подвода 9, крышку 14 и отверстие в цилиндре 16.

Торцевой подвод масла к вращающемуся шпинделю, благодаря постоянному поджиму, дает минимальные утечки, которые почти не изменяются по мере износа.

Для съема изделия в рабочей позиции необходимо повернуть рукоятку 4 до совмещения с рабочим шпинделем и произвести разжим детали рукояткой управления загрузочной позиции.

Тормоз шпинделя регулируют перемещением втулки 6 при помощи винтов 8 и опорных винтов 5. Сжатие пружин 10 при торможении должно составлять 2 mm. После регулировки необходимо застопорить гайками винты 5 и затянуть винты 8.

Для демонтажа шпинделя необходимо:

снять патрон с переходником;
отсоединить трубы подвода смазки;
снять маслоподводящую звезду с деталями, укрепленными на ней;

снять кольцо 13;

вывинтить шесть винтов, которыми гидроцилиндр крепится к кольцу 17;

снять гидроцилиндр вместе со штоком 30 и пружиной 22, вставив с передней части шпинделя пруток Ø 12 mm (чтобы не сместить тарельчатые пружины при вынутом штоке);

вывинтить винты, скрепляющие кольца 17, 18;

снять кольца 17, 18, совместив щели кольца 18 со щлицевыми канавками шпинделя 25;

снять фрикционные диски 19, 20;

открутить гайку 35, предварительно сняв шпонку, стопорящую ее;

снять лабиринт 29, предварительно вывинтив три стопорных винта с контргайками;

ударяя (через медную или свинцовую прокладку) по левому торцу шпинделя, вынуть шпиндель (шестерня 21 остается на месте).

Смазывание передней опоры шпинделя производится чистой смазкой один раз за пикл через отверстие в ниппеле 26.

Шпиндели вращаются только в том случае, если шток 30 кменит упор в шпиндель (в рабочем положении через патрон). Если необходимо обкатать станок без патронов, на шток 30 следует навернуть деталь, которая своим буртом будет упираться в торец шпинделя.

Механизм фиксации

Шпиндельный барабан фиксируется в рабочем положении двумя крючками, которые входят в гнезда фиксаторных замков 18 (рис. 9).

Передний (фиксирующий) крючок 1 сидит на эксцентричной шейке оси 2. Ось выставлена при сборке станка и застопорена в положении, при котором оси шпинделей совпадают с осями приводных втулок коробки передач при зафиксированном барабане.

Задний (запирающий) крючок 17 качается на оси 15, запрессованной в серьге 16. Серьга сидит на эксцентричной шейке оси 14, которая выставляется при сборке станка так, чтобы при зафиксированном барабане расстояние между центром оси 15 и перпендикуляром, опущенным из центра оси 14 на плоскость G, составляло 10 mm + 1 mm.

При вращении распределалов (в направлении, показанном стрелкой) участок A кулака фиксации 6 подходит к ролику рычага 7, который качается на оси 8. Правый конец рычага приподнимается, освобождая пружину 12.

После того, как выберется (за счет разжатия пружины 12) указанный на рисунке зазор S, равный 4 mm, тяга 14 поднимается кверху и поворачивает серьгу 16 на оси 14. Ось 15 поворачивается против часовой стрелки вокруг оси 14. Крючок 17 приподнимается от плоскости G фиксаторного замка, прижимаясь в то же время под действием пружины 13 к плоскости E. Когда выбирается указанный на рисунке зазор 20 mm под гайкой 9, крючок 17 начинает отходить вправо от плоскости E.




Рис. 9. Механизм фиксации

В это же время соединенный шарнирно с серьгой 16 стержень 5 перемещается вправо, зазор между крестовиной 4 и дном паза в крючке 1 выбрасывается, и крючок отходит влево от плоскости L .

Отвод крючков 1 и 17 заканчивается одновременно, после чего начинается поворот барабана в направлении, показанном стрелкой.

Перед концом поворота барабана участок В кулака фиксации поворачивает рычаг 7. Серьга 16 поворачивается, крючок 17 прижимается плоскостью H к торцу D замка 18. Пружина 13 сжимается. Одновременно плоскостью M крючка 1 прижимается к торцу замка и сжимается пружина 3. Когда поворот барабана закончен, крючки 1 и 17 под действием пружины 3 и 13 заходят в гнезда замков. После этого участок С кулака фиксации опускает рычаг 7 в нижнее положение. При этом крючок 17 выравнивается, захватывая на плоскость G замка и поворачивает шпиндельный барабан в сторону, обратную стрелке, до тех пор, пока плоскость K замка не упрется в фиксирующую поверхность крючка. При этом расстояние от центра оси 15 до перпендикуляра, опущенного из центра оси 14 на плоскость G , должно быть около 11 мм. В конце хода рычага 7 вниз сжимается пружина 12, и под гайкой 10 образуется зазор 4 мм. Пружина 12 должна иметь предварительный натяг (не включая указанных выше 4 мм) 11 мм. Этот натяг регулируется винтом 11. Все гайки механизма фиксации стопорятся шплинтами.

Механизм поворота и подъема шпиндельного барабана

Поворот шпиндельного барабана в последующую позицию обработки производится при помощи механизма с поворотным крестом. Ролик 4 (рис. 10) поводка 5, сидящий на распределительном валу, при повороте которого во время холостого хода, заходит в паз креста 21 и поворачивает его на 90° . На рис. 10 показан конец поворота. В этот момент ролик 4 поводка выходит из креста.

Поворотный крест 21 связан винтами 7 с шестерней 8 и передает ей свое движение. Через зубчатый блок 9, сидящий свободно на распределительном валу, поворот креста передается венцовыми шестернями 10 шпиндельного барабана.

При помощи эксцентрика 3 устанавливается «переброс» шпиндельного барабана. Если смотреть на передний торец шпиндельного барабана из рабочего пространства, барабан поворачивается механизмом поворота против часовой стрелки. Угол поворота несколько больше, чем угол между соседними шпинделеми с вершиной в центре поворота. Это сделано для того, чтобы фиксирующий крючок механизма фиксации мог свободно зайти в паз фиксирующего замка. Затем запирающий крючок поворачивает барабан по часовой стрелке (против его поворота) до упора фиксирующей плоскости замка в фиксирующий крючок.

Величина этого поворота по часовой стрелке до упора в фиксирующий крючок на наружном диаметре шпиндельного барабана называется «перебросом» шпиндельного барабана. Для нормаль-

ной работы механизма фиксации «переброс» барабана должен составлять 1,0...1,6 мм.

При установке «переброса» необходимо отпустить винты 7 контргайку 1 из эксцентрика и, вращая эксцентрик за квадрат 2 в ту или другую сторону, получить указанную величину «переброса».




Рис. 10. Механизм поворота и подъема шпиндельного барабана

Каждый раз, поворачивая эксцентрик, необходимо затягивать контргайку 1 и не менее двух винтов 7. Проверку величины «переброса» необходимо производить не наладочным двигателем, а в автоматическом цикле.

После получения необходимой величины «переброса» все семь винтов 7 и контргайка 1 должны быть надежно затянуты.

Механический подъем барабана осуществляется роликом 17, сидящим на эксцентричной втулке 19. В ступице шестерни 10 на половине ее ширины, имеется шесть лунок D , глубиной около 1 мм. В каждом из фиксированных положений барабана одна из лунок находится над роликом 17. Между лункой и роликом имеется зазор около 0,6 мм.

Для установки нормальной величины подъема барабана, равной 0,3...0,5 мм, необходимо ослабить винт, снять шпонку 20 и «обворачивать» эксцентричную втулку 19 на пальце 18 до совмещения

зазоров на торцах втулки и пальца. Величина подъема контролируется индикатором 16, установленным в колодке 15, расположенной на верхней плоскости корпуса шпиндельного блока со стороны рабочего места под открытым щитком.

Боковые ролики 13 расположены с обеих сторон шпиндельного барабана и выставляются поворотом эксцентричной оси 12. Для выставления необходимо отпустить конический винт 11 на торце оси. После этого ось поворачивается до выбора зазора между роликом и шестерней 10. После регулировки ось 12 расклинивается коническим винтом 11.

Механизм подачи и зажима материала автомата

Подача прутка производится цангой подачи. На левом конце трубы подачи закреплен шарикоподшипник, наружное кольцо которого входит в паз колодки 16 (рис. 11), когда шпиндель находится в загрузочной позиции.

Кулак подачи, находящийся на распределительном валу, воздействуя на ролик рычага 14, поворачивает вправо кулису 19. Кулиса через тягу 11 перемещает вправо ползун 20, в пазу которого находится колодка 16. Происходит подача материала. При повороте кулисы 19 влево происходит набор материала. Если при наборе материала цанга подачи скользит по прутку, перемещение ползуна 20 влево требует значительного усилия. Пружина 21 сжимается до тех пор, пока тяга 11 не упрется в деталь 22. При этом шарик выжимается из лунки в тяге и нажимает на конечный выключатель 12. Если же прутка в цанге подачи нет, ползун 20 легко перемещается влево, пружина 21 не сжимается и не происходит нажатия на конечный выключатель. В этом случае конечный выключатель контроля наличия прутка на командоаппарате дает команду на остановку станка в конце цикла.

Чтобы выключить подачу прутка или вынуть трубу подачи, нужно оттянуть и повернуть рукоятку 15. Длина подачи устанавливается по шкале 13 путем перемещения шарнирного пальца 17 по пазу кулисы 19. Палец 17 закрепляется гайкой 18.

Кулак зажима воздействует на ролик 6 рычага 7 и через палец 3 и сухарь 5 перемещает ползун 1, в паз которого входят выступы вилок зажима 2 (защелка 4, как видно из рис. 11, выходит из паза оси вилки зажима).

Точное положение ползуна 1 регулируется при сборке станка эксцентричной втулки 8. Ручной разжим и зажим производится съемной рукояткой 10, надеваемой на конец реечной шестерни 9.

Ручной разжим в шестой позиции возможен только в точке цикла, указанной на шкале циклоуказателя.

Ручной разжим возможен также в третьей позиции. В этом случае перед включением станка нужно обязательно произвести зажим (также вручную).

Требования к цангам подачи: для обеспечения правильной работы механизма подачи материала и отсутствия ложных команд на

выключение стакна, когда материал имеется в шпинделе, необходимо следить за качеством цанг подачи. Цанги подачи, устанавливаемые на один станок, должны обеспечивать одинаковое усилие ($\pm 50 \text{ N}$) проталкивания через них обрабатываемого прутка. Это особенно важно при обработке деталей, передний торец которых не подрезается.




Рис. 11. Механизм подачи и зажима материала

Упор материала

Подача материала ограничивается торцом упора 9 (рис. 12), находящимся в рычаге 12. Длина подачи материала регулируется перестановкой рычага 10.

Рычаг 12 зажимается на штанге винтами 13. Подвод упора осуществляется пружиной 2 через тягу 8 и серву 11. Пружина концом цепляется за винт 15, который проходит через штырь 1. Второй конец пружины зацеплен за планку 3. Натяжение осуществляется гайками 16. Отвод упора осуществляется кулаком 5, рычагом 7 со сварными ребрами 4, 6 через тягу 8 и серву 11.




Рис. 12. Упор материала

Для извлечения остатка материала из зажимной цанги, упор нужно оттянуть на себя до срабатывания фиксатора 14. Одновременно с фиксацией упора срабатывает конечный выключатель, исключающий возможность включения станка.

Перед включением станка необходимо, придерживая рычаг 12, расфиксировать упор.

Распределительные валы

Распределительные валы автомата. На верхнем распределителе установлены кулаки 26 (рис. 13) привода верхних суппортов и кулак 27 привода упора материала.

Нижний распределительный вал состоит из двух частей: левой 3 и правой 8, соединенных муфтой 7. На левой части вала находятся кулак 2 подачи, кулак 4 зажима, рычаг 5 поворота шпиндельно-




Рис. 12. Упор материала

го барабана, промежуточный блок 25 поворота барабана, кулак фиксации 6, кулаки 24, 23 привода средних и нижних поперечных суппортов, рычаг 22 привода упора материала.

На правой части вала 8 находится шестерня 21 привода кулаков верхних поперечных суппортов, коническая шестерня 20 привода указателей цикла, барабана 9, на котором крепятся кулаки независимой подачи, шестерня 10 привода командоаппарата, барабан 11 с кулаками 15 привода продольного суппорта.

Вращение передается нижнему распределительному валу от червяка коробки передач через червячное колесо 14, сухари 19 со срезной шпонкой 18, диск 12, барабан 11. Барабан 11 крепится к валу 8 штифтами (остальные барабаны также крепятся к валу штифтами).

Шпонка 18 срезается при аварийной перегрузке распределительного вала. Половинки ее остаются в сухарях 19. Для замены шпонки нужно повернуть червячное колесо 14 наладочным двигателем, чтобы совместить сухарь 19 с любым доступно расположенным сухарем в диске 12. Затем следует установить новую шпонку, закрепив ее скобками 17.

Точное совпадение зазоров можно получить, пользуясь квадратом, имеющимся на хвостовике червяка.

Распределительные валы полуавтомата. Отличаются от распределительных валов автомата измененной конструкцией передней опоры 1 (рис. 13, а) и не имеют рычага 22, кулаков 2, 4, 27 и кулака привода отрезного суппорта.

Командоаппарат

Командоаппарат управляет всем циклом работы станка.

Барабан 1 (рис. 14) командоаппарата связан с распределительным валом передаточном отношением 1 : 1.

На барабане закреплены кулаки 2, которые нажимают на конечные выключатели 3 мгновенного действия, дающие команды на включение рабочего и ускоренного ходов, выключение подачи в конце цикла, реверс резьбоизрезания, блокировку обратного вращения шпиндельного барабана и т. д.

Схема расстановки кулаков командоаппарата указана на принципиальной электросхеме станка.




Рис. 14. Командоаппарат

Назначение команд, которые поступают от того или иного конечного выключателя, дано в таблице, установленной на командоаппарате.

Суппорты верхние

Верхние поперечные суппорты имеют рычажный привод. Величина рабочего хода устанавливается с помощью сменных кулаков 3 (рис. 15).

С распределительного вала вращение через шестерни передается на диск 4 с кулаками 3. От кулаков 3 получает качание рычаг 5, который передает движение через камень 6 на ползун 7 суппорта, прикрепленный к салазкам 10. Рычаг 2 также получает качание от кулака 3.




Рис. 15. Суппорты верхние

Салазки 10 перемещаются относительно прямоугольных направляющих 8, закрепленных на траверсе.

Для регулировки положения суппорта служит винт 9 с гайкой, установленный в планке, прикрепленной к салазкам. Для отвода суппорта служит отводной кулак 13, расположенный из диске 4. Выбор зазоров в системе осуществляется пружинами 1.

Точное переднее положение суппорта определяется винтом 12, упирающимся во фланец шпинделя. Винт ввинчен в упор 11, который прикреплен к салазкам 10.

Суппорт поперечный средний задний

Средний поперечный суппорт имеет рычажный привод. Величина хода устанавливается с помощью сменных кулаков 3 (рис. 16), а также перстансской тяги 6 в плече рычага 4 и определяется по шкале 7 общего хода и шкале 5 рабочего хода.

Диск 2 с кулаком 3 установлен на распределительном валу. От кулака 3 получает качание рычаг 4, который через тягу 6 и рычаг 13 поворачивает ось 15. На оси закреплен клеммный рычаг 17, положение которого определяется шпонкой 16.

Рычаг 17 передает движение через камень 18 на ползун 9, прикрепленный к салазкам 10. Салазки перемещаются по прямоугольной направляющей 20, которая крепится к корпусу 14 суппорта, установленному на шпиндельном блоке.




Рис. 16. Суппорт средний задний

Для регулировки положения суппорта служит винт 11, установленный в планке, прикрепленной к салазкам 10.

Для отвода суппорта служит отводной кулак 1. Выбор зазоров в системе осуществляется пружинами 8, 12, расположенными в шпиндельном блоке и корпусе суппорта. Точное переднее положение суппорта определяется винтом 21, упирающимся во фланец шпинделя.

Винт 21 винчен в упор 19, который прикреплен к салазкам 10.

Суппорты нижние

Суппорты нижние по конструкции, регулировке хода и приводу аналогичны заднему среднему суппорту.

Корпуса нижних суппортов крепятся на станине и шпиндельном блоке.

Точное переднее положение суппорта определяется винтом, упирающимся в корпус суппорта.

Суппорт отрезной

В корпус салазок 3 (рис. 17) запрессована ось 13, на консольном конце которой установлена державка 12. Державка может поворачиваться на оси для выставления вершины отрезного резца 10 по оси шпинделя, и перемещаться в осевом направлении для установки на размер. Резец по оси шпинделя выставляют при помощи винтов 4, 2. Перемещение державки в осевом направлении производят винтом 14. При этом винт 8 должен быть отпущен. После окончательной регулировки державка стопорится винтами 4, 2, 8.




Рис. 17. Суппорт отрезной

Вылет резца по отношению к державке определяется винтом 7. Державка отрезного резца 10 фиксируется винтами 9, 11. Зazor в направляющих выбирается винтами 5.

Регулировка переднего положения суппорта и ручная отрезка осуществляется винтом 1 при отпущеных винтах 6.

Продольный суппорт и его привод

Продольный суппорт 2 (рис. 18) представляет собой шестигранник, перемещающийся по круглой направляющей 1, запрессованной в центральное отверстие шпиндельного барабана.

На каждой из граней имеется паз в виде «ласточкиного хвоста», в котором устанавливаются инструментальные державки.

На правом торце суппорта закреплен ползун 6, который скользит по плоской направляющей 4, закрепленной на траперсе.

Зазор между ползуном и направляющей регулируется двумя клиньями 30. Регулировка клиньев производится винтом 25, который стопорится винтом 5. После регулировки один зажимается гайкой 27 и контргайкой 26. Для получения точной цилиндрической обточки направляющая 4 поворачивается клиньями вокруг разжимной оси 23. Перед регулировкой направляющей следует ослабить винты 3.




Рис. 18. Суппорт продольный и его привод

Суппорт соединен со штангой 31, на которой заштифтована колодка 29. В паз колодки входит сухарь 22, сидящий на оси, закрепленной в рычаге 24. Рычаг связан тягой 7 с переставным камнем 12, закрепленным на кулисе 10.

На барабане 21 находятся кулаки быстрого и рабочего хода.

Ролик 19 верхнего ползуна 18 связан с кулаком рабочего хода, ролик 20 нижнего ползуна 17 — с кулаком быстрого хода.

Ползуны перемещаются по круглым направляющим 14, 16 и удерживаются от поворота направляющей 15, по плоскости которой скользят сегментные вкладыши, установленные в отверстиях ползунов. В нижнем ползуне 17 запрессованы оси 6, на которых качается кулисса 10 со шкалой 23. На осях, закрепленных в верхнем ползуне 18, находятся чайки 9, которые входят в пазы кулиссы 10.

На рис. 18 суппорт находится в отведенном положении, а кути-
са — в крайнем левом положении.

Под действием кривой быстрого подвода ползун *17* движется вправо и поворачивает кулису вокруг осей, закрепленных в ползуне *18*. При этом кулиса скользит относительно камней *9*.

Через тягу 7 и рычаг 24 суппорт получает быстрое перемещение влево (подвод). После этого ролик 20 переходит на участок выстой кулака, ползун 17 останавливается, а ролик 19 встречается с рабочим участком кулака, и ползун 18 движется вправо, поворачивая кулису 10 вокруг оси 8 (при рабочем ходе камень 9 скользит по пазу кулисы).

Камень 12 переставляется при наладке по дуге кулисы и закрепляется зубчатой планкой 13 в положении, соответствующем требуемому рабочему ходу (по шкале 23).

Если поставить камень 12 так, что его ось 11 совпадает с осями 8, то при быстром ходе рычаг 24 переместится на максимальную величину, а при рабочем ходе — останется на месте. В этом случае быстрый подвод суппорта составит 180 mm, а рабочий ход будет равен нулю.

Если передвинуть камень 12 максимально вверх, то быстрый ход составит 20 ми, а рабочий ход — 160 ми.

В любом промежуточном положении камня 12 сумма рабочего и холостого хода равна 180 шт. Переднее и заднее положения суппорта постоянны, независимо от величины рабочего хода.

Точное переднее положение суппорта определяется гайкой 33 на штанге 34, бурт которой упирается в корпус коробки передач. Гайка 33 стопорится коническим винтом 32.

Смазка подается во внутреннюю полость продольного суппорта через ползун 6.

В процессе эксплуатации станка необходимо следить за состоянием роликов 19, 20 (ролики вынимаются вместе со втулками).

Необходимо также периодически проверять регулировку клиньев 30, так как от нее зависит точность изготовленных на станке деталей.

Направление трубы

Направляющие трубы служат для ограждения вращающихся прутков. Внутри невращающейся трубы 2 (рис. 19) находится волнистая пружина 3, смягчающая удары прутка о трубу и снижающая шум.

Трубы проходят сквозь диски 1 и шестерню 4, заштифтованные на центральной трубе 6.

Шестерня 4 связана через шестерни 7, 8 с зубчатым венцом шпиндельного барабана, так что при повороте барабана поворачивается блок направляющих труб, и каждая из труб всегда соосна с соответствующим ей шпинделем.

Шестерня 4 вращается на шарикоподшипниках 12, насаженных на эксцентрические оси 13, отрегулированные при сборке станка так, что ось шестерни 4 совпадает с осью шпиндельного барабана. Оси 13 застопорены винтами 9.

Задний диск 1 опирается на ролик 11. Регулировка положения диска по высоте производится поворотом эксцентрической оси 10. Регулировка положения диска в боковом направлении производится боковыми эксцентриками 5.

Демпферное устройство

Предназначено для увеличения кинетической энергии шпиндельного барабана в начале его поворота и уменьшения — в конце, вследствие чего улучшается динамика поворота и представляется возможным осуществлять поворот с большей скоростью.




Рис. 19. Направляющие трубы

Демпферное устройство автомата: на валу 2 (рис. 20, а) привода поворота направляющих труб между двумя планками 3 установлены на штифтах кулак 1. Для уменьшения износа планок в них запрессованы бронзовые втулки. В нижние отверстия планок встав-




Рис. 20. Устройство демпферное

лены две скакалки 8, второй опорой которых служит палец 12, установленный в двух отверстиях задней стойки. По скакалкам, на двух запрессованных в него втулках 7, перемещается корпус 5, в верти-

кальном пазу которого на оси 4 расположены шарикоподшипник 6. Корпус по скакалкам под действием кулака сжимает пружины 10. Усилие от сжатых пружин воспринимают навинченные на скакалки втулки 9, которые фиксируются гайками 11. Втулками 9 осуществляется регулировка предварительного сжатия пружин.

Работа устройства заключается в следующем: в начале поворота шпиндельного барабана кулак 1 воздействует на подшипник 6 участком с уменьшающимся радиусом, пружины 10 разжимаются и, оказывая давление на кулак через подшипник корпуса, помогают повороту барабана. Затем на кулаке следует участок выстоя. В конце поворота участок кулака с увеличивающимся радиусом сжимает пружины, тормозя шпиндельный барабан.

Демпферное устройство полуавтомата: на валу 2 (рис. 20, б) установлены кулак 1 и шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатым венцом барабана. Кулак находится в контакте с роликом 10, установленным на оси 11 в пазу рычага 3. Рычаг, качаясь на оси 13, передает движение двум тягам 6, закрепленным на рычаге 3 осью 12.

Второй опорой тягам служит ось 9, установленная в двух отверстиях задней стойки. Усилия от сжатых пружин 8 воспринимают надетые на тяги втулки 5, 7. Втулками осуществляется регулировка предварительного сжатия пружин 8 при помощи гаек 4.

Профиль кулака выполнен таким образом, что в начале поворота пружины, разжимаясь, толкают кулак, увеличивая крутящий момент на барабане. В конце поворота пружины сжимаются, уменьшая крутящий момент.

Транспортер стружки

Шнековый транспортер для удаления стружки помещен в станцию и имеет отдельный мотор-редуктор б (рис. 21). Шнек 4 лежит на вставном сменном ложе 3 с продольными планками и соединен с редуктором двойным шарниром 5.




Рис. 21. Транспортер стружки.

Двигатель транспортера включается от кнопки, расположенной на пульте.

Стружка отстаетается от эмульсии в левой части корыта 2 и сухой поступает в ящик 1, который составляется по особому замку.

Привод независимой подачи

На продольном суппорте в четырех позициях могут быть установлены скользящие инструментальные державки, которые получают движение от отдельного привода и имеют цикл работы и подачу, независимые от продольного суппорта. На распределительном валу находится барабан 3 (рис. 22), на котором крепятся цилиндрические кулаки привода независимой подачи. К станике прилагаются один комплект кулаков для резьбонарезания и один для развертывания. На барабане одновременно могут быть установлены кулаки для всех четырех позиций. Кулаки для всех позиций — взаимозаменяемые.

От кулаков получают движение рычаги 1, 2, 4, 5. К рычагам шарнирно крепятся регулируемые телескопические тяги, соединенные со скользящими державками. Изменяя место крепления тяги к рычагу (ползушкой 8, тягой 7), можно изменять в некоторых пределах величину хода скользящей державки 6.

Наибольший подъем кулака независимой подачи — 70 мм. При этом подъеме наибольший общий ход скользящей державки — 188 мм.

В опорах рычагов установлены подшипники качения, что позволяет выполнить кулаки с углами давления до 60° (на участках холостого хода).

Наибольшее усилие подачи скользящей державки не должно превышать $4,5 \text{ kN}$. Рычаг 1 на полуавтоматах не устанавливается




Рис. 22. Привод независимой подачи

Устройства, входящие в комплект станка

Приводная втулка и инструментальный шпиндель. Корпус 3 (рис. 23) инструментального шпинделя закрепляется в скользящей державке, установленной на продольном суппорте.

Инструментальный шпиндель позволяет производить обработку со скоростью, отличающейся от скорости рабочего шпинделя. В головке 1 шпинделя имеется отверстие $\varnothing 45H7$, в котором устанав-




Рис. 23. Приводная втулка и инструментальный шпиндель

ливаются для сверл, метчиков, плашек, резьбонарезные головки и т. п. Державки зажимаются винтом 2.

Шпиндель соединен со сменным хвостовиком 6 соединительной втулкой 5. Чтобы отсоединить хвостовик, нужно вывинтить винты, крепящие шайбу 4 к втулке. Хвостовик инструментального шпинделя входит в щлицевое отверстие приводной втулки 7, на правом конце которой устанавливаются сменные шестерни для резьбонарезания, развертывания, быстрого сверления и т. п.

Сменная шестерня 9 зацепляется через промежуточную шестернию с шестерней центрального вала и, в зависимости от схемы зацепления, может меняться местами со втулками 10 и 11.

Сменная шестерня закрепляется кольцом 12. Приводные втулки и инструментальные шпиндели можно установить в любой позиции, кроме первой. Чтобы вынуть приводную втулку вместе с фланцем 8, нужно отвернуть четыре винта 13.

Устройство для изрезания резьбы. Для изрезания резьбы в инструментальный шпиндель устанавливается метчик или плашка и шпинделю сообщается вращение в ту же сторону, куда вращается

основной шпиндель, причем при нарезании правых резьб инструментальный шпиндель вращается медленнее основного, при свинчивании — быстрее (для левых резьб наоборот).

Изменение частоты вращения инструментального шпинделя, необходимое для перехода от царевания к свинчиванию, производится переключением электромагнитных муфт.

При включении электромагнитной муфты 3 (рис. 24) движение передается от центрального вала 7 через сменные шестерни 5, 1, 6,




Рис. 24. Устройство для нарезания резьбы

и муфту 3, шестерни 4, 5, 2, 8, 10 к шестерне 1, установленной на приводной втулке.

При включении муфты 6 движение передается через сменные шестерни 5, 1, муфту 6, шестерни 2 к шестерне 1.

В первом случае происходит царевание правой резьбы или свинчивание левой, во втором — нарезание левой резьбы или свинчивание правой.

При наладке станка нужно поставить переключатель на пульте управления в положение, соответствующее нарезанию правой или левой резьбы.

Движение подачи, необходимое для нарезания резьбы, скользящая державка с инструментальным шпинделем получает от привода независимой подачи.

Если при наладке нужно свинуть вправо шестернию 10, нужно нажать на фланец 9.

Приводы развертывания и быстрого сверления. При развертывании инструментальный шпиндель с установленной в нем разверткой вращается в ту сторону, что и рабочий шпиндель, но с меньшей частотой вращения. За счет разницы в частотах вращения рабочего и инструментального шпинделей создается необходимая скорость резания.





Рис. 25. Приводы развертывания и быстрого сверления
1, 11 — схема зацепления

Позиция на рис.	Наименование	Обозначение	
		(БЗ40-6(К))	(БЗ40П-6(К))
1	Электроинструментальный шпиндель с установленным в нем сверлом	M4	M5
2	Пульт управления шпинделем	—	002-094-0330
3	Выключатель конечной блокировки щитка задней стойки (спереди станка)	SQ5	—
4	Кнопка включения электродвигателя привода шпинделей в толчковом режиме (спереди станка)	SB7	—
5	Выключатель конечный контроля наличия материала	SQ12	УVI
6	Электромагнит импульсной смазки	—	УV2
7	Электромагнит вращения шпинделей	—	УV3
8	Электромагнит разжима шпинделей	—	SP1
9	Реле давления гидравлики	—	—
10	Выключатель конечный контроля наличия импульсной смазки	A1-SQ4	—
11	Выключатель конечный положения упора материала	SQ11	—
12	Выключатели конечные блокировки передних щитков ображдения	SQ6	—
13	Светильник освещения передней стороны станка	EL2	—
14	Лампа мигающей сигнализации	HL1	—
15	Наладочный электродвигатель	M2	—
16	Место ввода питающего кабеля	—	—
17	Выключатель вводной	QF1	001-097-0240
18	Шкаф управления	003-096-0240	003-096-0389
19	Панель сигнальная	SQ3	—
20	Выключатель конечный блокировки переднего щитка коробки передач	003-092-0240	003-092-0389
21	Пульт управления передний	003-095-0240	002-095-0349
22	Панель приборная	—	—
23	Узел заземления	—	—
24	Кнопка включения наладочного электродвигателя «ВПЕРЕД»	SB17	—
25	Кнопка включения наладочного электродвигателя «НАЗАД»	SB20	—
26	Реле давления смазки	SP	SP2
27	Электромагнитная муфта резьбонарезного устройства	УС2	—
28	Электромагнитная муфта резьбонарезного устройства	УС1	—
29	Электромагнитная муфта рабочего вращения распределителя	УС4	—
30	Электромагнитная муфта ускоренного вращения распределителя	УС3	—
31	Выключатель конечный блокировки торцевого щитка коробки передач	SQ2	—
32	Электродвигатель привода шпинделей	M3	M4
33	Электродвигатель привода транспортера	—	—
34	Выключатель конечный блокировки заднего щитка коробки передач	SQ1	—
35	Пульт управления задний	003-093-0240	003-093-0389
36	Электромагнитная муфта наладочного вращения распределителя	УС5	—

Рис. 26. Состав электрооборудования станка



При быстром сверлении инструментальный шпиндель с установленным в нем сверлом вращается навстречу рабочему шпинделю.

Шестерни 1, 5 (рис. 25, а) привода развертывания и 1, 5 (рис. 25, б) привода быстрого сверления сидят на консольных вальцах 2, 4, установленных в круговой Т-образный паз детали 3, привинченной к передней стенке коробки передач с внутренней стороны.

Сменные шестерни приводов (ρ — развертывания и s — быстрого сверления), устанавливаются на шлицевых концах приводных втулок внутри коробки передач.

Для доступа к шестерням приводов быстрого сверления и развертывания необходимо снять одну из боковых крышек коробки передач.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Состав

Составные части электрооборудования показаны на рис. 26. В таблице приведен их перечень.

Продолжение

Положение на рис. 26	Наименование	Обозначение	
		1Б240-6(БК)	1Б240П-6(БК)
37	Электромагнитная муфта торможения распределала		
38	Станция управления	УС6	003-098-0240 002-098-0399
39	Выключатель конечный блокировки ручного поворота распределала	SQ10	
40	Выключатели конечные командоаппарата	S1...S10	
41	Выключатели конечные блокировки щитов ограждения сзади	SQ9	
42	Светильник освещения задней стороны станка	EL3	
43	Кнопка включения электродвигателя привода шпинделей в толчковом режиме (сзади станка)	SB8	—
44	Выключатель конечный блокировки щита задней стойки (сзади станка)	SQ4	—
45	Электродвигатель насоса гидравлики	—	M3

Органы электрического управления

Пульт управления передний. Расположение органов управления и сигнализации переднего пульта показано на рис. 27. В табл. 6 приведен их перечень.

Таблица 6

Положение на рис. 27	Наименование	Обозначение	
		1Б240-6(БК)	1Б240П-6(БК)
1	Кнопка включения электродвигателя наладочного «НАЗАД»		SB18
2	Кнопка отключения электродвигателя насоса гидравлики	—	SB7
3	Кнопка аварийного останова станка	SB2	
4	Кнопка отключения электродвигателя привода шпинделей	SB4	
5	Кнопка отключения подачи	SB21	
6	Кнопка отключения подачи в конце цикла	SB25	—
7	Кнопка отключения электронасоса охлаждения	SB10	
8	Кнопка включения электронасоса охлаждения	SB11	
9	Переключатель выбора пульта управления	SA6	SA5
10	Кнопка включения подачи	SB23	
11	Кнопка включения электродвигателя привода шпинделей в непрерывном и толчковом режимах	SB5	
12	Переключатель выбора режима работы электродвигателя привода шпинделей	SA2	
13	Кнопка включения электродвигателя насоса гидравлики	—	SB4
14	Кнопка включения электродвигатели наладочного «ВПЕРЕД»	SB15	




Рис. 27. Пульт управления передний

Рис. 28. Пульт управления передний

Рис. 29. Пульт управления передний

Рис. 30. Панель приборов

Позиция на рис. 28	Наименование	Назначение		Обозначение
		(Б240-6(БК))	(Б240Д-6(БК))	
1	Кнопка включения электродвигателя наладочного «ВПЕРЕД»	SB16		HL2 SB27
2	Переключатель выбора режима работы электродвигателя привода шпинделей	SA3		SB26
3	Кнопка включения электродвигателя привода шпинделей в непрерывном и толчковом режимах	SB6	SB24	SA7
4	Кнопка включения подачи	SB19		SA4
5	Переключатель выбора пульта управления	SA5		
6	Кнопка включения электронасоса охлаждения	SB12		SB14
7	Кнопка отключения электронасоса охлаждения	SB9		SB13
8	Кнопка отключения подачи в конце цикла	SB26	—	SB
9	Кнопка отключения подачи	SB22		HL10 HL9
10	Кнопка отключения электродвигателя привода шпинделей	SB3		— HL5
11	Кнопка аварийного останова станка	SB1		HL11
12	Кнопка включения наладочного электродвигателя «НАЗАД»	SB19		HL8 HL7
				HL7 HL6

Графические символы, нанесенные на табличках органов управления станка, приведены в приложении 1.

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая принципиальная станка 1Б240-6(БК) показана на рис. 31, перечень элементов к ней приведен в табл. 10.

Таблица 10

Позиционное обозначение на рис. 31	Наименование, тип	Код цвета
EL1 EL2, EL3 FS*	Лампа сигнализации МО24-40 МО24-60	1 2
FU1, FU2 FU3 и FU7 FU8 FU9, FU10 FU11	Предохранитель ПРС6-П с плавкой вставкой ПВД-6 ПРС6-П ПРС6-П ПРС6-П ПРС25-П	2 3 4 1 2 1 2 1

* Входит в КМ1.

Пульт управления задний. Расположение органов управления и сигнализации заднего пульта показано на рис. 28. В табл. 7 приведен их перечень.

Таблица 7

Позиция на рис. 28	Наименование	Обозначение	
		(Б240-6(БК))	(Б240Д-6(БК))
1	Кнопка включения электродвигателя наладочного «ВПЕРЕД»	SB16	
2	Переключатель выбора режима работы электродвигателя привода шпинделей	SA3	
3	Кнопка включения электродвигателя привода шпинделей в непрерывном и толчковом режимах	SB6	SB24
4	Кнопка включения подачи	SB19	
5	Переключатель выбора пульта управления	SA5	
6	Кнопка включения электронасоса охлаждения	SB12	
7	Кнопка отключения электронасоса охлаждения	SB9	
8	Кнопка отключения подачи в конце цикла	SB26	—
9	Кнопка отключения подачи	SB22	
10	Кнопка отключения электродвигателя привода шпинделей	SB3	
11	Кнопка аварийного останова станка	SB1	
12	Кнопка включения наладочного электродвигателя «НАЗАД»	SB19	

Панель приборная. Расположение органов управления и контроля приборной панели показано на рис. 29. В табл. 8 приведен их перечень.

Таблица 8

Позиция на рис. 29	Наименование	Обозначение
1	Указатель загрузки электродвигателя привода шпинделей	PA
2	Счетчик цикла работы автомата	PC
3	Переключатель контроля напряжения на электромагнитных муфтах	SA8
4	Арматура для сигнальной лампы типа АЕ со светокрystаллом молочного цвета	

Панель сигнальная. Расположение органов управления и сигнализации сигнальной панели показано на рис. 30. В табл. 9 приведен их перечень.

Позиционное обозначение из рис. 31	Наименование, тип	Количество
<i>H1</i>	Светосигнальная арматура мигающего света УПС-2	1
<i>HL1</i>	Устройство светосигнальное УСО1-08У4; 24 В	1
<i>HL</i>	Арматура АЕ32; светофильтр молочный	1
<i>HL2</i>	Арматура АЕ32Б; светофильтр молочный	1
<i>HL7...HL11</i>	> АЕ32Б; > красный	5
<i>K1, K5...K8</i>	Реле ГРЦ-21-003-Б ИГиВ с роветкой типа 3	5
<i>KM1</i>	Пускатель магнитный ПМ44200	1
<i>KM2...KM4</i>	> > ПМЕ111; 110 В; 2з+2р	9
<i>K2, K2.1, K3</i>		
<i>K4, K9...K10</i>		
<i>KM5, KM6</i>	> > ПМЕ211; 110 В; 2з+2р	2
<i>KS</i>	Реле тока РТ40/10 (присоединение переднее)	1
<i>KT</i>	Реле времени РЭВ-812; 24 В	1
<i>M1</i>	Электродвигатель 4АХ160S4; 15 кВт; исп. М1081	1
<i>M2</i>	> 4АХ90Л6; 1,5 кВт; исп. М3081	1
<i>M3</i>	> 4АХ80А4; 1,1 кВт; исп. М3011	1
	или мотор-редуктор МВз.160-14ц с электродвигателем 4АХ0064; 1,5 кВт исп. 1М3011	
<i>M4</i>	Электронасос П-200Н $P=1,1 \text{ кВт}$; $Q=200 \text{ л/мин}$	1
<i>PA</i>	Измеритель Э80-3И45-65 град.	1
<i>PC</i>	Счетчик СИ-206	1
<i>QFI-K*</i>	—	1
<i>QFI</i>	Выключатель АВ 2053-Г20-00А; 660В; 50-60Гц; I2 Ии	1
<i>QF2</i>	> АВ 2043-200-(0)-А; 660В; 50-60Гц; I2 Ии	1
<i>QF3, QF4</i>	> АВ 2046-200-00-А; 660В; 50-60Гц; I2 Ии	2
<i>K3</i>	> МЛТ-2-330-2±10%	2
<i>R1...R2</i>	Резистор МЛТ-2-100 $\Omega\pm10\%$	4
<i>SA1...SA3</i>	Переключатель ПЕ 061; исп. 2	3
<i>SA4</i>	> ПЕ 082; исп. 1	1
<i>SA5, SA6</i>	> ПЕ 081; исп. 2	2
<i>SA7</i>	> ПЕ 172	1
<i>SA8</i>	> ПГК-11ПН-К	1
<i>SA9</i>	Переключатель кулачковый ПКУ-3-12-И 0103 с надписью № 28	1
<i>SA10, SA11</i>	Выключатель ТВ2-1 **	2
<i>SB1, SB2</i>	Кнопка КЕ 141; исп. 2; красная	2
<i>SB3, SB4</i>	> КЕ 181; > 2; красная	2
<i>SB5...SB8</i>	> КЕ 181; > 2; черная	4
<i>SB9, SB10</i>	> КЕ 181; > 2; красная	2
<i>SB11, SB12</i>	> КЕ 181; > 2; зеленая	2
<i>SB13</i>	> КЕ 181; > 2; красная	1
<i>SB14...SB20</i>	> КЕ 181; > 2; черная	7
<i>SB21, SB22</i>	> КЕ 181; > 3; красная	2
<i>SB23, SB24</i>	> КЕ 081; > 2; черная	2
<i>SB25</i>	> КЕ 181; > 1; голубая	1
<i>SP</i>	Реле давления 23	1
<i>SQ1...SQ3</i>	Выключатель путевой ВПК2112 вторая ступень (рабочий ход влево)	3
<i>SQ4, SQ5</i>	Выключатель ВП19-21Б332-00 М34.3	2
<i>SQ6...SQ10</i>	Реле давления РД-011	2

Позиционное обозначение на рис. 31	Наименование, тип	Количества
<i>SQ11</i>	Микропереключатель МП1303; IIА	1
<i>SQ12</i>	> МП1302; IIА	1
<i>SQ13, SQ14</i>	Выключатель путевой ВПК2010	2
<i>SI... SI0</i>	Микропереключатель МП1105; 12 А	10
<i>TC1</i>	Трансформатор ОСМ1-0,4 (110-22-5) 24	1
<i>TC2</i>	> ОСМ1 0,25 (29) 29	1
<i>TC3</i>	> ОСМ1-0,16 24-5	1
<i>VI... V4</i>	Диод Д243А	1
<i>V5... V19</i>	> Д296Д	1
<i>VC1,2</i>	Тирistor КУ 201И	1
<i>YC1, YC2</i>	Муфта электромагнитная ЭТМ-102-1Н	1
<i>YC3</i>	> > ЭТМ-122-1Н	1
<i>YC4</i>	> > ЭТМ-112-1Н	1
<i>YC5</i>	> > ЭТМ-102-1Н	1
<i>YC6</i>	> > ЭТМ-092-1Н	1
<i>A1</i>	Блок импульсной смазки 000-010-9941	1

Схема электрическая принципиальная станка 1Б240П-6(6К) показана на рис. 32, перечень элементов к ней приведен в табл. 11.

Тобанка /

Позиционное обозначение на рис. 32	Наименование, тип	Комментарий
<i>EL1</i>	Лампа накаливания МО24-40	
<i>EL2, EL3</i>	> > МО24-60	
<i>FS*</i>	—	
<i>FU1, FU2</i>	Предохранитель ПРС6-П с плавкой вставкой	ПВД-6
<i>FU3...FU7</i>	> ПРС6-П > >	ПВД-4
<i>FU8</i>	> ПРС6-П > >	ПВД-2
<i>FU9, FU10</i>	> ПРС6-П > >	ПВД-4
<i>FU11</i>	> ПРС25-П > >	ПВД-10
<i>H1</i>	Сигнальная арматура мигающего света УПС-2	
<i>HL1</i>	Устройство светосигнальное УСО1-08У4; 24 В	
<i>HL2</i>	Арматура АЕ325; светофильтр молочный	
<i>HL5, HL8</i>	> АЕ321: > красный	
<i>K1, K5, K7, K8</i>	Реле МЛ-21-003-Б ПОв с роветкой типа З	
<i>KM1</i>		
<i>KM2...KM5,</i>	Пускатель магнитный ПМА42026 ПОв	
<i>K2, K3, K4, K6,</i>	> > ПМЕ111; 110 В; 2з+2р	
<i>K9...K10</i>		
<i>KM6, KM7</i>		
<i>KS</i>		
	> > ПМЕ211; 110 В; 2з+2р	
	Реле тока РТ40/10 (присоединение переднее)	

* Входит в КМЛ.

* Выполнено ОЕІ

**** Поставляется с НКП**

Продолжение

Позиционное обозначение из рис. 33	Назначение, тип	Количество
KT	Реле времени РЭВ-812; 24V	1
M1	Электродвигатель 4А160М4; 18,5 kW; исп. M1081	1
M2	> 4АХ90Л6; 1,5 kW; исп. M3081	1
M3	> 4АХ100Л6; 2,2 kW; исп. M3081	1
M4	> 4АХ80А4; 1,5 kW; исп. M3081	1
	или мотор-редуктор МВа-160-14ц с электродвигателем 4АХ90Б4; 1,5 kW; исп. IM3011	1
M5	Электропомпа П-200М Р=1,1 kW; Q=200 l/min	1
PA	Измеритель Э8021145-65ти	1
PC	Счетчик СИ-206.	1
QF1-K*		1
QF1		1
QF2		1
QF3, QF4, QPS		3
K3		1
R1...R2		4
SA1...SA3		3
SA4		1
SA5, SA6		2
SA7		1
SA8		1
SA9		1
SA10, SA11	Переключатель кулачковый ПКУ-3-12-И 0103 с надписью № 28	1
SA12		1
SB1, SB2	Выключатель ТВ2-1 **	2
SB3, SB4	Переключатель КП-11-21822-54	1
SB5, SB6	Кнопка КЕ 141; исп. 2; красная	2
SB7	> КЕ 181; > 2; красная	1
SB8	> КЕ 181; > 2; черная	1
SB9, SB10	> КЕ 181; > 2; красная	2
SB11, SB12	> КЕ 181; > 2; зеленая	2
SD13	> КЕ 181; > 2; красная	1
SB14...SB20	> КЕ 181; > 2; черная	7
SB21, SB22	> КЕ 181; > 3; красная	2
SB23, SB24	> КЕ 031; > 2; черная	2
SB25	> КЕ 181; > 1; голубая	1
SP1	Реле давления ПГ 52-11	1
SP2	> > 23	1
SI...SI9	Микропереключатель МПН165; исп. 1	10
SQ1...SQ3	Выключатель путевой ВПК 2112 (рабочий ход влево) вторая с.усть	3
SQ9, SQ10	Выключатель путевой ВПК 2111	2
SQ13, SQ14	Выключатель путевой ВПК 2010	2
TG1	Трансформатор ОСМ1-0,4/110-22-5/24	1
TG2	> ОСМ1-0,25/22/29	1
V4...V6	> ОСМ1-0,16/24-5	1
V5...V8	Диод Д243А	4
V6...V8	> Д226Д	14
VC1,2	Триистор КУ-201У	2

* Входит в QF1.

** Поставляется с НКО.

*** Входит в SA11.

Продолжение

Позиционное обозначение из рис. 33	Назначение, тип	Количество
YC1, YC2	Муфта электромагнитная ЭТМ-102-1Н	1
YC3	> > ЭТМ-122-1Н	1
YC4	> > ЭТМ-112-1Н	1
YC5	> > ЭТМ-102-1Н	1
YC6	> > ЭТМ-052-1Н	1
YV2, YV3	Гидрораспределитель Р-102	1
AI	Блок импульсной смазки 000-010-9941	1

Данные о блокировках приведены в табл. 12, о сигнализации — в табл. 13.

Таблица 12

Назначение	Блокирующий аппарат	Результат блокировки	Примечание
Блокировка включения цепей управления приводов без включения соответствующих автоматических выключателей	QF1, QF2, FS	Отключение соответствующих приводов	
Крышки коробки передач:			
со стороны заднего пульта	SQ1	Отключение главного двигателя	
со стороны торца	SQ7	То же	
со стороны переднего пульта	SQ3	*	
Крышки задней стойки:			
со стороны переднего пульта	SQ5	*	1Б240-5(5К)
со стороны заднего пульта	SQ4	*	(Б240-5(5К))
Щиты ограждения:			
передние	SQ7	*	1Б240-5(5К)
задние	SQ9	*	
Блокировка подачи без подогрева цепи охлаждения и цепи элеметромагнитных муфт	QF4	Отключение подачи	1Б240-5(5К)
Одновременная работа реверсивных магнитных пускателей электродвигателей привода транспортера и наладочного электродвигателя	KM5, KM6 KM3, KM4	Изключение одновременной работы реверсивных пускателей	1Б240-6(6К)
Упор материала	S6		
Ручной поворот распределителя	SQ11 SQ10	Отключение подачи	1Б240-5(5К)
		Отключение подачи и наладочного электродвигателя	
Обратное вращение шлангового барабана на 130...180° электродвигателем наладочных Блокиронки одновременной работы с обоих пультов	S6	Отключение наладочного электродвигателя	
Выключение подачи при отключенном электродвигателе привода динамика	S45, S46 KM1	Невозможность запуска привода с противоположного пульта	
		Отключение подачи	

Продолжение

Наименование	Блокирующий аппарат	Результат блокировки	Примечание
Включение главного привода при отключении электродвигателя гидравлики	KM2	Отключение главного привода	1Б240П-6(6К)
Падение давления в системе подливной смазки	K8 K7	Отключение подачи в главном приводе в конце цикла	1Б240-6(6К) 1Б240П-6(6К)
Падение давления в системе гидравлики	K8	Немедленное отключение главного привода	1Б240П-6(6К)
Отсутствие дозированной смазки суппортов	A1-K3	Отключение подачи в конце цикла 40°	
Отсутствие материала	SQ12, S7	То же	1Б240-6(6К)
Невозможность ручного запуска шпинделя загрузочной позиции	S7, SA12	Отключение подачи в конце цикла 40°	1Б240П-6(6К)

Таблица 13

Наименование	Лампа	Режим работы	Примечание
Извещающая сигнализация			
Напряжение на ставках подачи	HL	Продолжительный	
	HL2	Продолжительный	
	HL6	полный накал	Для 1Б240П-6(6К) — гаснет при включении гидравлики
	HL7	То же	Для 1Б240П-6(6К) — гаснет при подаче смазки
	HL8	>	Для 1Б240-6(6К) — гаснет при подаче смазки
Подача включена	HL	Продолжительный 1/3 накала	переключается на полный накал при отключении подачи
	HL8	Продолжительный	Для 1Б240П-6(6К)
	HL10 HL11	То же	Для 1Б240-6(6К)
		>	Для 1Б240-6(6К)
Заряд материала отведен			

Наименование	Лампа	Режим работы	Примечание
Наличие дозированной смазки супортов	HL6	Импульсный	Для 1Б240П-6(6К) — один раз в пять минут
	HL7	>	Для 1Б240-6(6К) — один раз в пять минут
Аварийная сигнализация			
Автоматический останов подачи	HL1	Мигающий	
Нет давления смазки	HL7	То же	Для 1Б240П-6(6К)
	HL8	>	Для 1Б240-6(6К)
Нет дозированной смазки супортов	HL6	>	Для 1Б240П-6(6К)
Нет давления гидравлики	HL7	>	Для 1Б240-6(6К)
	HL5	>	Для 1Б240П-6(6К)
Нет материала	HL9	>	Для 1Б240-6(6К)

Примечание. При запирке системы дозированной смазки лампа HL6 (1Б240П-6(6К)) или HL7 (1Б240-6(6К)) работает в продолжительном режиме до срабатывания A1-SQ4.

Защита

Защита от коротких замыканий осуществляется:	
электродвигателя M1 — автоматическим выключателем QF1;	
» M2 — » » » QF2;	
» M3 — » » » QF3;	
» M4 — » » » QF4;	
» M5 — » » » QF5;	
трансформатора TC1 — плавкими предохранителями FU1, FU2;	
» TC2 — » » » FU5, FU6;	
» TC3 — » » » FU9, FU10;	
цепей управления — » » » FU3;	
цепей мигающей сигнализации — » » » FU8;	
цепи освещения станков — » » » FU11;	
цепей электромагнитных муфт — » » » FU7;	

Защита от длительных перегрузок осуществляется:	
электродвигателя M1 — тепловым реле FS;	
» M3 — автоматическим выключателем QF3;	
» M4 — » » » QF4;	
» M5 — » » » QF5.	

Кроме того, защита электродвигателя привода транспортера при заклинивании шнека осуществляется реле максимального тока KS. При заклинивании шнека (при двухкратном токе электродвигателя) реле KS срабатывает и выключает двигатель.

тателя) включается реле K_5 , отключающее своим размыкающим контактом пускатель $KM3$ для 1Б240-6(6К) или $KM4$ для 1Б240П-6(6К). Электродвигатель отключается.

Освещение

Освещение станков осуществляется двумя светильниками, расположенными спереди и сзади станков. Светильники включаются встроенными в них выключателями.

Схема предусматривает освещение станции управления станков при выключенном вводном автоматическом выключателе. Для работы освещения необходимо выключатель освещения $SA10$ установить в положение „ВКЛЮЧЕНО”.

СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

(Только для 1Б240П-6(6К))

Система гидравлическая предназначена для включения и останова шпинделей, зажима и разжима детали.

Схема гидравлическая питается сдвоенным пластинчатым насосом HP (рис. 33), на всасывающей магистрали которого установлен фильтр с тонкостью фильтрации 160 мкм. От насоса с меньшей




Рис. 33. Схема гидравлическая принципиальная

подачей масло поступает через центральный золотник к гидроцилиндрам шпинделей, находящихся в рабочих позициях, и расходуется только для пополнения утечек.

Для регулирования, поддержания в цепи рабочих позиций шпинделей определенного давления и предохранения механизма зажима от перегрузки служит напорный золотник $KP1$.

Контроль давления в цепи рабочих позиций осуществляется по манометру M , подключенному через кран $P1$, и при помощи реле давления PD .

Насос с большей подачей питает цепь управления шпинделем в загрузочной позиции. При отключенных элеktromagnитах EB и $EP1$ гидрораспределитель $P2$ соединяет обе полости гидроцилиндра со сливом. При этом шпиндель не вращается, деталь зажата усилием пружины. При включении электромагнита $EP1$ происходит разжим детали, при включении электромагнита EB деталь зажимается и шпиндель начинает вращаться.

Давление в цепи управления шпинделем загрузочной позиции регулируется напорным золотником $KP2$, контроль за давлением осуществляется при помощи манометра M .

Напорные золотники $KP1$ и $KP2$ настраиваются на давление 2...2,5 МПа.

Все контрольно-регулирующие и распределительные аппараты гидросистемы смонтированы на панели гидравлической.

Напорный золотник 1 (рис. 34) предназначен для регулирования уровня давления в цепи рабочих позиций шпинделей, а реле давления 4 и кран включения манометра 3 для контроля этого давления. Напорный золотник 2 предназначен для регулирования уровня давления в цепи загрузочной позиции. Гидрораспределитель 5 служит для управления зажима-разжима детали в загрузочной позиции. Панель гидравлическая устанавливается на верхней плоскости задней стойки.

Насосная установка установлена на верхней плоскости станины в нише задней стойки. Вращение от электродвигателя 1 (рис. 35) к насосу 3 передается через упругую муфту 2 . Чтобы вынуть всасывающий фильтр 6 , необходимо снять крышку 4 и отвинтить гайку 5 .

В табл. 14 приведен перечень элементов гидравлической системы, в табл. 15 — шиклограмма работы шпинделя загрузочной позиции.




Рис. 34. Панель гидравлическая




Рис. 35. Насосная установка

Таблица 14

Позиционное обозначение на рис. 33	Наименование	Колич-	Примечание
Б	Бак (отсек станины)	1	$V = 200 \text{ л}$
КП1, КП2	Золотник напорный БПГ54-32М	2	$Q = 32 \text{ л/мин}$
М	Манометр МТ1-60-60x4	1	$p = 6 \text{ МПа}$
НП	Насос пластинчатый сдвоенный 5Г12-32АМ	1	$Q = 5/12 \text{ л/мин}$
Р1	Кран трехпозиционный ПМ2-1-С320	1	
Р2	Гидрораспределитель Р102-АЛ34-А110,50	1	$Q = 40 \text{ л/мин}$
РД	Реле давления — 1	1	$p = 2 \text{ МПа}$
Ф	Фильтр приемный сетчатый 20-160	1	$Q = 40 \text{ л/мин}$ 160 $\mu\text{м}$

Таблица 15

Часть пневм	Электромагнит	
	ЭМ1	ЭМ2
Вращение шпинделя в загрузочной позиции	—	+
Останов шпинделя в загрузочной позиции	—	—
Разжим детали в загрузочной позиции	+	—
Предварительный зажим детали в загрузочной позиции	—	—

Условные обозначения: + включено; — выключено.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Смазка станка обеспечивается:

системой поливной смазки, которая смазывает зубчатые колеса коробки передач, червячную передачу привода распределительного вала, подшипники качения коробки передач, электромагнитные муфты, подшипники скольжения, подшипники шпинделей, ложе шпиндельного барабана и другие точки, требующие обильной смазки;

системой дозированной смазки, которая смазывает точки, расположенные в зоне безвозвратной смазки (направляющие продольного и поперечных суппортов, устройства в рабочей зоне) и точки, не требующие обильной смазки;

системой консистентной смазки.

Система смазки питается пластинчатым насосом НП (рис. 36), встроенным в коробку передач. На всасывающей магистрали насоса установлен фильтр с тонкостью фильтрации 160 $\mu\text{м}$. Масляным резервуаром является отсек станины станка.

Давление в системе дозированной смазки определяется напорным золотником КП и составляет 0,8...1 МПа. На сливе напорного золотника установлен переливной клапан КО, который настраивается на давление 0,3...0,4 МПа и определяет максимальное давление в системе поливной смазки. Далее масло поступает к регулируемым дроссельным блокам ДСБ1...ДСБ5, при помощи которых регулируется количество масла, подводимого к каждой точке поливной смазки.

Давление в системе подвижной смазки контролируется по манометру М, подключенному через кран Р2, и при помощи реле давления РД, которое настраивается на давление 0,15 МПа. Следует учесть, что низкое давление в системе поливной смазки может быть результатом разрегулировки дросселей ДСБ1...ДСБ5.

При падении давления ниже 0,15 МПа реле давления РД выдает электрический сигнал, на останов подачи в конце цикла. На сигнальной панели загорается и после останова подачи начинает мигать совместно с лампой-фонарем сигнальная лампа «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ».

Электромагнит гидрораспределителя Р1 управления системой дозированной смазки включается моторным реле один раз в пять минут. При этом масло поступает в штоковую полость 2 (рис. 37) дозатора и заполняет камеру под плунжером. На сигнальной панели загорается лампа «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ».

После отключения электромагнита масло поступает во внешнюю полость 3 дозатора, а объем масла из-под плунжера через канал 4 поступает к первичному питателю ПО6 (рис. 36), а от него к питателям ПО1...ПО5, которые распределяют масло к точкам смазки.

Шток-толкатель первичного питателя воздействует на микропереключатель. После прохождения импульса дозированной смазки на сигнальной панели гаснет (через 5 с) сигнальная лампа «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ». Если же по какой-либо причине импульс прохождения дозированной смазки не получен (шток-




Рис. 36. Схема принципиальная системы смазки

толкатель первичного питателя не перемещается, неправильно выставлен микропереключатель и т. п.), на сигнальной панели загорается и после останова подачи в конце цикла начинает мигать совместно с лампой-факелом сигнальная лампа «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ».




Рис. 37. Дозатор

Следовательно, кратковременное зажигание сигнальных ламп «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ», «НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ» свидетельствует о нормальной работе смазки станка. Сбой в




Рис. 38. Точки поливной и консистентной смазки

работе какой-либо из систем смазки сопровождается остановом станка в конце цикла. На сигнальной панели в этом случае загорается, а в конце цикла начинает мигать продублированная лампой-факелом соответствующая сигнальная лампа.

В табл. 16 приведен перечень элементов системы смазки.

Расположение точек смазки станка показано на рис. 38 и 39. В таблице 17 и 18 приведен перечень точек поливной, консистентной и дозированной смазки.

Перечень применяемых смазочных материалов, масел и их аналогов приведен в табл. 19.





Рис. 39. Точки дозированной смазки

Таблица 16

Позиционное обозначение на рис. 36	Наименование	Колич-	Примечание
Б Д	Отсек станции Дозатор 002-070-0240	1 1	$V = 200 \text{ l}$ $Q = 8 \text{ см}^3 \text{ за один ход}$

Система смазки полуавтомата аналогична описанной выше системе смазки автомата. Отличие состоит в том, что система смазки полуавтомата питана не от насоса НП, находящегося в коробке передач, а от насоса загрузочной позиции гидросистемы (см.рис.33)

толкатель первичного питателя не перемещается, неправильно выставлен микропереключатель и т. п.), на сигнальной панели загорается и после останова подачи в конце цикла начинает мигать совместно с лампой-факелом сигнальная лампа «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ».



Следо
«НЕТ Д(
КИ» сви



работе
стакна
растягива
ной фазы

В та

рас

В табл

ной и з

Пер

логов и




Рис. 39. Точки дозированной смазки

Таблица 16

Позиционные обозначения на рис. 36	Наименование	Количество	Примечание
Б Д	Отсек станции Дозатор 002-070-0240	1 1	$V=200 \text{ л}$ $Q=8 \text{ см}^3 \text{ за один ход}$
ДСБ1..ДСБ5	Дроссельный смазочный блок 058-070-0082; 046-072-0240; 008-073-0240	5	
КО	Клапан обратный	1	Встраивается в пасьель
КП	Золотник напорный ПГ54-32М	1	$Q=32 \text{ л}/\text{мин}$
М	Манометр МТ1-60-25×4	1	$\rho_{\text{max}}=2,5 \text{ МПа}$
НП	Насос пластинчатый левого вращения БГ12-41А	1	$Q=6 \text{ л}/\text{мин}$ $\rho=10 \text{ МПа}$
ПО1..ПО2, ПО4	Питатель МИ4;ЮД;БД; 5Д; 5Д	3	Входит в систему 570СПГ
ПО3	Питатель МИЭ;10Д;10Д;10Д	1	То же
ПО5	Питатель МИБ; 5Д; 5Д; 5Д; 5Д	1	» »
ПО6	Питатель М4; 20Д; 15Д; 20Д; 20Д	1	» »
Р1	Гидрораспределитель Р102ЕЛ574А-А110, 50	1	$Q=40 \text{ л}/\text{мин}$
Р2	Кран трехпозиционный ПМ2-1-С320	1	
РД	Реле давления 23	1	$\rho_{\text{max}}=1 \text{ МПа}$
Ф1	Фильтр 12—25	1	25 μm; $Q=40 \text{ л}/\text{мин}$
Ф2	Фильтр приемный сетчатый 20—160	1	160 μm; $Q=40 \text{ л}/\text{мин}$
ЦСС	Централизованная система смазки 570СПГ	1	

Таблица 17

Позиции на рис. 36	Расход смазочного материала	Вид смазки	Точка смазки	Узел станка	Смазочный материал
1	—	Консистентная	Опоры распределителя (7 точек)	Траверса	Смазка 1-13 ГОСТ 1631-61
2*	—		Ролик механизма зажима	Шпиндельный блок	

* Для ГБ240-6(6К).

Продолжение

Номера на рис. 38	Расход смазочного материала	Вид смазки	Точки смазки	Узел стакка	Смазочный материал	
3						
4	60 см ³ /мин	Поливная	Шестерня поворота барабана Рычаг поворота барабана Оси верхних рычагов отрезного и нижнего переднего суппортов	Траверса	ИГП—18	
5						
6	—	Консистентная	Кулаки барабана привода устройства с независимой подачей (4 точки)	Траверса	Смазка I-13 ГОСТ 1631-61	
7						
8	60 см ³ /мин		Передняя опора центральной оси Ось рычага привода продольного суппорта	Коробка передач		
9			Ползун рабочего хода привода продольного суппорта	Траверса		
10	150 см ³ /мин					
11		Поливная	Стакан электромуфты наладочно-го электродвигателя Опора вала	Коробка передач	ИГП—18	
12	60 см ³ /мин					
13	150 см ³ /мин		Вал червяка Опора вала	Траверса Коробка передач		
14	60 см ³ /мин		Кулак привода продольного суппорта	Траверса		
15,	150 см ³ /мин					
16			Опора вала	Коробка передач		
17	—	Консистентная	Опора коммандо-аппарата (2 точки) Опоры рычагов привода устройства с независимой подачей (4 точки)	Траверса	Смазка I-13 ГОСТ 1631-61	
18	—					
19	60 см ³ /мин	Поливная	Задние подшипники шпинделей	Шпиндельный блок	ИГП—18	

Номера на рис. 38	Расход смазочного материала	Вид смазки	Точки смазки	Узел стакка	Смазочный материал
20					
21					
22					
23	60 см ³ /мин	Поливная	Оси верхних рычагов среднего и нижнего заднего суппортов Ось мальтийского креста Механизм фиксации	Траверса	
24					
25					
26					
27,	150 см ³ /мин				
28,					
29,					
30					
31	—	Разбрзагивание	Редуктор транспортера		
32	—	Консистентная	Опоры редуктора транспортера (4 точки)	Коробка передач	Смазка I-13 ГОСТ 1631-61
33	150 см ³ /мин				
34					
35		Поливная			
36	60 см ³ /мин				
37*					
38*	—	Консистентная	Оси механизма подачи и зажима	Шпиндельный блок	Смазка I-13 ГОСТ 1631-61

* Для 1Б240-6(6К).

Продолжение

Позиция на рис. 38	Расход смазочного ма- териала	Вид смазки	Точка смазки	Узел ставка	Смазочный материал
39*	—	Консистентная	Подшипники тру- бы подачи (8 то- чек)	Шиндельный блок	Смазка 1-13 ГОСТ 1631-61
40*	—		Ролик механизма подачи		

* Для 1Б240-6(БК).

Таблица 18

Позиция на рис. 39	Расход смазочного ма- териала	Вид смазки	Точка смазки	Узел смаз- ки	Смазочный мате- риал
1*	0,06 см ³ за цикл		Верхняя направляющая ме- ханизма подачи материала	Шин- дельный блок	
2	0,32 см ³ за цикл		Камень привода нижнего пе- реднего суппорта		
3					
4			Рычаг упора материала	Траверса	
			Направляющая нижнего перед- него суппорта	Шин- дельный блок	
5	0,08 см ³ за цикл				
6			Ось рычага привода верхнего		
			переднего суппорта		
7			Левая направляющая верхнего		
			переднего суппорта		
8			Ось рычага привода верхнего		
			переднего суппорта		
9			Ось ролика привода верхнего		
			переднего суппорта		
10			Правая направляющая верхне- го переднего суппорта		
			Камень привода верхнего пе- реднего суппорта		
11			Шестерня привода верхних суп- портов	Траверса	
12			Шестерня привода циклоуказа- телей		
13			Шестерня привода командаоп- арата		
14			Камень привода верхнего зад- него суппорта		
15			Правая направляющая верхне- го заднего суппорта		
16			Ось ролика привода верхнего		
			заднего суппорта		

* Для 1Б240-6(БК).

Позиция на рис. 39	Расход смазочного ма- териала	Вид смазки	Точки смазки	Узел смаз- ки	Смазочный мате- риал
17					
18			Ось рычага привода верхнего		
19			заднего суппорта		
			Левая направляющая верхнего		
			заднего суппорта		
			Ось рычага привода верхнего		
			заднего суппорта		
20	0,08 см ³ за цикл		Направляющая нижнего задне- го суппорта		
21			Направляющая среднего суп- порта		
22			Рычаг фиксации		
23			Направляющие среднего суп- порта		
24			Ось привода нижнего задне- го суппорта		
25			Направляющие среднего задне- го суппорта		
26	0,32 см ³ за цикл		Камень привода нижнего зад- него суппорта		
27	0,08 см ³ за цикл		Ось привода нижнего задне- го суппорта		
28			Передняя опора вала привода		
			заднего среднего суппорта		
29	0,24 см ³ за цикл		Камень привода среднего зад- него суппорта		
30,			Верхняя направляющая про- дольного суппорта		
31					
32*			Бердняя направляющая отре- зного суппорта		
			Передняя опора вала привода		
			отрезного суппорта		
33*	0,08 см ³ за цикл		Нижняя направляющая отре- зного суппорта		
34*			Ось привода нижнего передне- го суппорта		
35			Направляющая нижнего перед- него суппорта		
36					
37	0,32 см ³ за цикл		Камень привода нижнего пе- реднего суппорта		
38	0,08 см ³ за цикл		Ось привода нижнего передне- го суппорта		
39*			Камень привода отрезного сун- порта		

* Для 1Б240-6(БК).

Продолжение

Позиция на рис. 20	Ресурс смазки материала	Марка смазки	Точка смазки	Узел смазки	Смазочный материал
40* 41* за цикла	0,08 см ²	Дозированная	Вал упора материала Главные направляющие механизма зажима	Шпиндельный блок	ИГП-18

* Для 1Б240-6(6К).

Таблица 19

Страна, фирма	Марка масла	Марка смазочного материала	Примечание
СССР		Смазка 1-13 ГОСТ 1631-61	Температура подшипников 0...80 °C
		И-20А	
	ИГП-18 ТУ 38-1-273-69	Солидол Ж ГОСТ 1033-73 (для лабиринтных уплотнений шпинделей)	
ВНР	T-20 MNSZ 527747-63		
ГДР	R-20 TGL 11871		
США Esso	Teresso 43	Andak B Andak M-275	
США Mobil	DTE Oil 797	B. R. B. Zero Mobilux 2	
Англия Shell	Shell Turbo Oil 27 Shell Tellus Oil 27	Shell Alvania Grease 2 Shell Retimax A	
СССР	Жидкие масла т. же	ЦИНАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	Для тропических условий. Температура подшипников 50...120 °C
США Esso		Beacon 2,3	
США Mobil		Mobilux Greases E.P. 12	
Англия Shell		Shell Alvania E.P. Grease 2	

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ

На рис. 40 приведена схема расположения подшипников, указанных в табл. 20.

Таблица 20

Позиция на рис. 40	№ подшипника	Класс точности	Узел ставки	Количество
1Б240-6(6К)	1Б240Г-6(6К)			

Шарикоподшипники радиальные однорядные ГОСТ 8338-75


70	25	0	Указатель подъема барабана	1
100, 101	110	0	Рельбонарезное устройство	2
28	112	0	Коробка передач	1
93, 105, 106	115	0	Коробка передач, блок шпиндельный	3 15
136, 123, 130				
53	202	0	Блок шпиндельный	12
97, 98			Устройство для развертывания	2
83, 84			Устройство для быстрого спрессования	2 2
140	205	0	Упор материала	1
120	—		Механизм подача прутка	1
119	206	0	Привод независимых подач	14
111, 112			Рельбонарезное устройство	2 2
59, 60, 79, 80	—		Направляющие трубы	8
102, 103, 82, 107, 110	209	0	Рельбонарезное устройство	6
18, 19	210	0	Коробка передач	2
100, 65	212	0	Шпиндельный барабан	6
44, 45			Коробка передач	2 2
2	215	0	Вал распределительный	1
78	217	0	То же	1
57	305	0	Демиферное устройство	1
20, 21, 23	308	0	Коробка передач	3
35	310	0	Вал распределительный	1
68, 69	312	0	Шпиндельный барабан	2
127		6	Вал распределительный	1 1
4, 5	315	0	То же	2
39	1000924	0	Коробка передач	1
94	70001075	5*	Инструментальный шпиндель	2
97, 96	70001085	4	То же	4

Шарикоподшипники радиальные однорядные ГОСТ 2893-75

13, 14	50204	0	Командоаппарат	2
81	50209	0	Приводная втулка	1

Шарикоподшипник радиальный однорядный ГОСТ 7242-70

62, 63, —	60206	0	Направляющие трубы	6
-----------	-------	---	--------------------	---



Продолжение

Позиция на рис. 40	Наименование	Класс точности	Узел станка	Количество	
				15210-610(к)	15210-610(п)
121 54, 56 124, 127	—	943/25 943/45	0 0	Механизм подачи прутка Направляющие трубы Механизм задания прутка Демпферное устройство Шпиндельный барабан	1 4 42 —
— 56, 64	54, 56 —	Витой ролик левый Ø 12,7× ×2,7 (от подшипника 5307) Витой ролик правый Ø 12,7× ×2,7 от подшипника 5307) Ролик 3,0×23,8	56, 64	То же	42 —
55	ГОСТ 6870-72	Механизм подъема в по- ворота барабана		62	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения. При работе на станке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

Загрузка заготовок массой более 16 кг должна производиться только при помощи грузоподъемных средств. Не допускается застремление проходов к станку заготовками, стружкой и т. п.

Демонтаж электромагнитных муфт, открывание и снятие крышек, регулировку производить только при обесточенном станке.

Перед началом работы. Прежде чем включить вводный автоматический выключатель, необходимо осмотреть силовые узлы станка и убедиться в их исправности.

Запрещается приступать к работе на станке при:

отсутствии кожухов, щитков и других защитных устройств на открытых зубчатых передачах, приводных ремнях, электродвигателях и т. п.;

неприводности заземляющих устройств;

отсутствии смазки или неприводности системы смазки хотя бы одного из силовых узлов;

обнаружении поломанного или затупленного режущего инструмента;

отсутствии смазочной охлаждающей жидкости или неприводности системы охлаждения;

наличии утечек рабочей жидкости из гидросистемы;

несоответствия давления в гидросистеме, указанному в настоящем руководстве;

надетой рукоятке на шестигранник ручного разжима прутка с задней стороны станка.

Перед началом работы необходимо периодически проверять блокировочные устройства.

Во время работы. Замену и подналадку режущего и вспомогательного инструмента, а также замену материала на автоматах, можно производить только при полностью остановленном станке.

Не допускается брать и передавать через работающие механизмы какие-либо предметы.

На полуавтоматах загрузку заготовок необходимо производить в шестой позиции.

При возникновении вибрации и посторонних шумов следует прекратить работу до выяснения и устранения причин. Допускается устранение неполадок в режиме «НАЛАДКА».

При работе в автоматическом цикле рабочее пространство должно быть закрыто щитами ограждения. Открывать щиты можно только в конце цикла после остановки станка.

Вращающиеся прутки не должны выступать за пределы направляющих труб. Не допускается работа при сдвинутых трубах.

Прежде чем открыть дверку для доступа к сменным шестерням коробки передач, нужно выключить двигатель главного привода и выждать 1...2 мин, чтобы прекратилось вращение валов и стекло масла.

Запрещается:

во время работы подтягивать винты, болты, гайки и другие крепежные детали;

работать на станке с нарушенными блокировками, а также с неисправной системой контроля и сигнализации;

пользоваться затупленным режущим инструментом и задавать станку очередной цикл: при обнаружении поломки режущего инструмента, при неправильно установленной или ненадежно зажатой заготовке.

УСТАНОВКА

При транспортировании краном упакованного в ящик станка правильно закрепите трос (рис. 41, а).

При распаковке сначала снимите доски крыши упаковочного ящика, а затем — боковые щиты. При этом следите за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом.

При разгрузке ящика вручную угол наклона разгрузочной площадки должен быть не более 10°, а диаметр катков — не более 70 мм.

При транспортировании станка краном закрепите станок тросом, как показано на рис. 41, б. В места соприкосновения троса со станком заложите мягкие прокладки. Щиты / с обеих сторон отодвиньте вверх.

Перед установкой очистите станок от антикоррозийных покрытий, нанесенных на открытые и внутренние обработанные поверхности.

ности и, во избежание коррозии, покройте их тонким слоем масла ИГП-18. Очистку сначала производите деревянными лопатками, а затем чистыми салфетками, не оставляющими волокон и смоченными в уайт-спирите.

Установите станок на бетонной подушке, толщина которой должна быть порядка 300 мм. На бетонную подушку уложите шесть стальных пластин размерами 150×150 мм, толщиной 20...25 мм




Рис. 41. Крепление троса

и установите станок так, чтобы установочные винты, расположенные в нишах в нижней части станины, стали на середину пластин.

С помощью этих винтов выставите станок по уровню с точностью 0,04/1000 мм в обоих направлениях. Выставлять необходимо, используя лекальную или специальную линейку 1 (рис. 42) длиной 1400...1500 мм, установив ее на шлифованные толщиной = 30 мм (с разницей в размере не более 0,005 мм), две подкладки 2. Уровень 3 установите посередине линейки. Несоблюдение этого требования может привести к потере точности работы станка и даже к заклиниванию каретки продольного суппорта на главной оси.




Рис. 42. Схема установки станка по уровню.

плоскости — по уровню, установленному на центральной трубе.

Точность установки направляющих труб по уровню 0,1/1000 мм.

Стойку направляющих труб закрепите к бетонной подушке фундаментными винтами. Станок фундаментными винтами не крепится.

Станок и стойку направляющих труб после того, как выставите по уровню, подлейте цементным раствором.

Габаритные и установочные размеры станка приведены на рис. 43.




Рис. 43. Установочные и габаритные размеры станка:
а — 1Б240-6(БК); б — 1Б240П-6(БК); 1 — отверстие для слива охлаждающей ж. массы (Ø 3"); 2 — отверстие для слива масла (Ø 1 1/2"); 3 — выводная трубка от насоса охлаждения (Ø 1 1/2"); 4 — место выхода электротрансформатора; В — зона для демонтажа распределительного вала; С — зона для демонтажа главного электродвигателя; Д — зона открывания хвостовиков электрошлифа; Е — зона вращения электрошлайфа (доступ к сменным цаптирам); Г — зона для демонтажа шпиндельного барабана; Н — зона для извлечения прутка

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПУСКУ

Заземлите станок, подключив его к общей системе заземления проводом сечением 10 мм².

Выполните все указания, содержащиеся в приложении 3

Осмотрите электрооборудование станка, снимите крепления с подвижных систем аппаратов, установленные на время транспортирования.

Установите на шкафу управления устройство светосигнальное УСО1-08, для чего выведите из станции управления провода 500, 605, 606 и 610 в 1Б240-6(6К) или 500, 605, 606 и 607 в 1Б240П-6(6К), разберите УСО1-08 и подсоедините провод 500 на общую клемму, а остальные провода — на выводы от ламп. Переставляя светофильтры, установите их таким образом, чтобы при подаче напряжения на станцию управления горел сигнал белого цвета, при включенной подаче — зеленого, при аварийных остановках — красного цвета.

Проверьте сопротивление изоляции всех цепей, электрически не связанных с заземлением, и электродвигателей (сопротивление изоляции электрических цепей — 1 М Ω , изоляции обмоток соединенных электродвигателей не ниже 0,5 М Ω).

Проверьте, не заедают ли подвижные элементы аппаратов, включая их нажатием руки на якорь, который должен свободно возвращаться в крайнее исходное положение.

При первоначальном запуске системы смазки: залейте в станину через горловину масло ИГП-18 для 1Б240-6(6К) — 125 л, 1Б240П-6(6К) — 205 л. Не допускается применение масел, содержащих влагу или кислоту;

отрегулируйте клапан КО (рис. 36) и напорный золотник КП из минимальное рабочее давление;

включите вращение шпинделей;

отрегулируйте давление в системе поливной смазки при помощи клапана КО на 0,4 МПа, а реле давления РД — на 0,15 МПа. Следует помнить, что для создания давления требуется сопротивление потоку. Поэтому правильно отрегулируйте расход через дроссельные смазочные блоки ДСБ1...ДСБ5 поливной смазки. Масло должно поступать непрерывной струей. При неправильной регулировке реле давления сигнальная лампа «НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ» должна загораться только при падении давления ниже давления, на которое настроено реле РД, или при останове вращения шпинделей;

установите напорным золотником КП давление 1,2...1,5 МПа. При нажатой кнопке «ДОЗИРОВАННАЯ СМАЗКА» запустите систему до поступления масла на направляющие суппортов. Установите напорным золотником рабочее давление 0,8 МПа. Нажмите и через 3 с отпустите кнопку «ДОЗИРОВАННАЯ СМАЗКА». Шток-толкатель первичного питателя должен сделать два полных перемещения в обоих направлениях. На сигнальной панели кратковременно загорается и гаснет сигнальная лампа «НЕТ ДОЗИРОВАННОЙ СМАЗКИ». Если сигнальная лампа не гаснет, а шток-толкатель перемещается, отрегулируйте положение микропереключателя;

проверьте щупом уровень масла в станине и при необходимости долейте до нормы;

после первых 2-х, 26-и, 50-и ч работы снимите и промойте всасывающий фильтр и магнитный патрон.

При подводе смазки к устройствам в рабочей зоне:

вывинтите пробки на траверсе, соедините отверстия с точками смазки, проследите по трубам, к какому из выходов питателя подсоединенны точки смазки, и затяните соответствующие верхние пробки на питателе.

Если подводы в рабочую зону не используются, заглушите их пробками, а соответствующие таким подводам верхние пробки на питателях ослабьте до потери герметичности. При устранении утечек в системе запомните, какие из пробок должны быть не герметичны. Глушить свободные отводы на питателях не допускается во избежание самоблокировки системы.

Внимание! Отключать блокировки систем дозированной и поливной смазки запрещается во избежание быстрого выхода станка из строя.

При первоначальном запуске гидросистемы:

залейте предварительно отфильтрованное с тонкостью фильтрации 25 мкм масло ИГП-18 до верхнего уровня по маслуказателю (200 л) в емкость станины (гидравлическая емкость общая для гидросистемы и системы смазки);

отрегулируйте напорные золотники, установленные на гидроподъемнике и обозначенные табличками «РАБОЧ. ПОЗ.» и «ЗАГРУЗ. ПОЗ.», на минимальное давление;

включите электродвигатель насоса гидравлики;

отрегулируйте напорные золотники «РАБОЧ. ПОЗ.» и «ЗАГРУЗ. ПОЗ.» на давление 2,2 МПа, а реле давления на 2 МПа.

Внимание! Настраивать давление в обеих цепях выше 3 МПа не допускается, так как это приведет к поломке механизма зажима детали;

проводя вращение шпиндельного барабана и включая разжим — зажим детали в загрузочной позиции, заполните систему маслом.

При первоначальном пуске системы охлаждения залейте в нее через шnekовый транспортер 430 л охлаждающей жидкости.

ПУСК

Перед пуском станка убедитесь, что он заземлен;

плавкие вставки предохранителей исправны и правильно установлены.

Исходное состояние станка соответствует 40° на гидроуказателе.

Станок имеет два режима работы:

наладочный (толчковый);

рабочий (автоматический).

В обоих режимах станок управляет с переднего или заднего пульта, причем одновременная работа с обоих пультов исключается переключателями SA₅ (рис. 31, 32) и SA₆, расположенным соответственно на переднем и заднем пультах. Для работы с одного

из пультов необходимо установить оба переключателя на выбранный пульт.

Чтобы запустить станок включите автоматические выключатели, расположенные в шкафу управления, выберите режим работы приводов и установите переключатели выбора пультов в соответствующие положения; включите последовательно вводной выключатель, привод гидравлики для станка 1Б240П-6(6К), привод шпинделей и подачи.

Опробуйте наладочным электродвигателем перемещения суппортов, работу механизмов зажима и подачи, поворот барабана.

Проверьте правильность подъема барабана (0,3...0,5 м/с), установив индикатор в специальную колодку, расположенную на верхней плоскости шпиндельного блока со стороны рабочего места под откинутым щитком. При необходимости отрегулируйте подъем.

Проверьте работу станка в автоматическом режиме.

Продерните работу всех блокировок.

Убедившись в нормальной работе всех механизмов станка, приступайте к настройке станка для работы.

В первые дни эксплуатации не следует работать на автоматах с частотой вращения шпинделей более 1000 min^{-1} и на полуавтоматах — 800 min^{-1} . Рекомендуется после первых 70...100 h эксплуатации слить из станины смазочное масло, промыть станину и вновь залить в нее чистое, отфильтрованное масло.

Для удобства замены срезной шпонки сверху станка установлены наладочные клопки.

Перед пуском электродвигателя привода шпинделей убедитесь, что переключатели режима работы шпинделей *SA2* и *SA3* установлены в положение «Непрерывная работа», переключатели *SA5* и *SA6* установлены на выбранный пульт и все крышки и щиты ограждений закрыты.

Перед включением подачи (вращение распределителя) выберите режим работы привода транспортера, установив переключатель *SA4* на выбранный режим, и заполните магистраль системы дозированной смазки многократным нажатием кнопки *SB*.

Если режим работы привода транспортера выбран автоматический, то включение транспортера происходит автоматически с включением подачи.

Включение транспортера в автоматическом режиме происходит от командоаппарата *S9*, и время его включения регулируется положением кулачка.

Включение электродвигателя привода шпинделей производится нажатием кнопки «ПУСК ШПИНДЕЛЕЙ».

Если крестовый переключатель *SA12* пульта управления загрузочным шпинделем находится в нейтральном положении (станок 1Б240П-6(6К)), то загрузочный шпиндель не вращается.

Перед пуском загрузочного шпинделя установите обрабатываемую заготовку в патрон, предварительно разжав его перемещением рукоятки переключателя *SA12* из нейтрального в соответствую-

щее положение (при этом включается электромагнит *UV3* разжима патрона, после чего верните рукоятку в нейтральное положение (произойдет зажим). Для запуска загрузочного шпинделя рукоятку *SA12* установите в положение «ПУСК» и нажмите на кнопку *SB25*, при этом включается реле *K6* и электромагнит *UV2*.

После включения подачи (реле *K2*) распределительный вал начинает вращение на ускоренном ходу от 40° , т. к. выключатель *S1* командоаппарата нажат, и включена электромагнит *UC3* ускоренного хода.

При повороте распределительного вала до 215° срабатывает конечный выключатель *S2*, отключается ускоренный ход и включается рабочий ход распределительного вала — рабочая подача (электромагнит *UC4*). Для быстрого заторможивания распределительного вала при переходе с ускоренного на рабочий ход, электромагнит *UC4* переключается на 0,8...1 s на форсированное питание 48 V реле промежуточным *K4* и реле времени форсировки *K7*.

На 215° поворота распределительного вала происходит отсчет деталей (штук) и переключение с ускоренного хода распределительного вала на рабочий. Одновременно срабатывает конечный выключатель *S7* (станок 1Б240П-6(6К)) и происходит останов шпинделя загрузочной позиции. Если за время рабочей подачи в загрузочную позицию не будет вставлена заготовка и произведен пуск загрузочного шпинделя, то сработает конечный выключатель *S6* и подача останавливается в конце цикла на 40° .

На 240° поворота распределительного вала, при наборе материала подающей цангой, происходит контроль наличия материала синхронным нажатием конечных выключателей *SQ12* и *S7* (станка 1Б240-6(6К)).

На рабочем ходу на $260\ldots300^\circ$ срабатывают выключатели *S4* и *S5* командоаппарата и происходит кратковременное отключение рельсобарабанных электромагнитов *JCI* и *JC2* с целью синхронизации скоростей вращения основного шпинделя с инструментальным и переключение их с резания на вывинчивание.

Включение контроля и блокировки дозированной смазки осуществляется от командоаппарата: реле времени *A1-SQ1*, *A1-SQ2*, — и происходит один раз в пять минут.

При включении электромагнита *UV1* включаются *A1-K1* и *A1-K2*, которые подготавливают включение блокировки *A1-K3*, если после отключения *UV1* дозатор не переключит микропереключатель *A1-SQ4*. Если переключение *A1-SQ4* произошло, то *A1-K1* и *A1-K2* снимаются с самопитания и лампа контроля импульсной смазки гаснет.

Для удобства проверки работоспособности системы дозированной смазки на сигнальной панели установлена кнопка включения электромагнита *UV1*. При правильной работе системы после отпускания кнопки должна гаснуть лампа.

Останов любого органа станка и общий стоп осуществляется с любого пульта независимо от положения переключателей. В станке 1Б240П-6(6К) общий стоп осуществляется и от *SA12*.

Таблица 21

Для останова станка, работающего в автоматическом режиме, в любой момент цикла нажмите одну из кнопок *SB21* или *SB22*.

Аварийный останов станка осуществляется в любой момент цикла нажатием на одну из кнопок *SB1* или *SB2* с красным грибовидным толкателем или отключением вводного выключателя на левой боковине шкафа управления.

Управление станком в наладочном режиме осуществляется отдельного наладочного привода кнопками *SB15...SB20*, расположенные на пультах управления и кнопочной станции в районе призного элемента.

Наладочные перемещения механизмов станка можно осуществить, если закрыты щитки задней стойки спереди и сзади станка, щиток хвостовика ручного поворота распределала и упор материала загрузочной позиции находится на линии шпинделя. Подача при этом должна быть отключена.

Управление приводов шпинделей в толчковом режиме осуществляется с помощью кнопок *SB5* или *SB6* (в зависимости от выбранного пульта управления), если закрыты все щитки на задней стойке и в коробке передач, переключатели *SA2* и *SA3* установлены в положение «ТОЛЧОК» и щиты ограждения закрыты.

НАСТРОЙКА

Частота вращения шпинделей. Так как частота вращения всех шпинделей одинакова, она выбирается по лимитирующему инструменту (кроме резьбонарезания и развертывания). По выбранной

скорости резания *V* (м/мин) и диаметру прутка *d* (мм) находим необходимую частоту вращения шпинделей:

$$n_{\text{ши}} = \frac{1000V}{\pi d}$$

В зависимости от полученного по формуле значения принимаем ближайшую имеющуюся в табл. 21 частоту вращения и соответствующие ей смесные шестерни (*a*, *b*, *c*, *d*). Расположение смесных шестерен на станке показано на рис. 44.

Рис. 44. Расположение смесных шестерен на станке

Гармо *оборот*
Рабочие подачи. Частота вращения шпинделя *n*, за цикл (за 145 оборотов распределительного вала), необходимая для каждого перехода, определяется по формуле:

$$n_c = \frac{z_1}{S} \cdot$$

где *z* — длина обработки (включая врезание), мм;
S — подача, миллиметры за один оборот шпинделя.

ω, min^{-1}	ИЗД40-6(БК)				ИЗД40П-6(БК)			
	<i>a : b</i>	<i>c : d</i>	<i>M, N·m</i>	<i>N, kW</i>	<i>a : b</i>	<i>c : d</i>	<i>M, N·m</i>	<i>N, kW</i>
80	—	—	—	—	22 : 62	22 : 62	513	4,3
90	—	—	—	—	24 : 60	22 : 62	500	4,7
100	—	—	—	—	24 : 60	24 : 60	524	5,5
112	—	—	—	—	26 : 58	24 : 60	504	6,0
125	—	—	—	—	26 : 58	26 : 58	514	6,7
140	22 : 62	22 : 62	402	5,9	28 : 56	26 : 58	490	7,2
160	24 : 60	22 : 62	381	6,4	35 : 49	22 : 62	433	7,5
180	26 : 58	22 : 62	363	6,8	35 : 49	24 : 60	429	8,0
190	—	—	—	—	39 : 45	22 : 62	398	8,5
200	28 : 56	22 : 62	346	7,2	35 : 49	26 : 58	443	9,3
212	—	—	—	—	32 : 52	30 : 54	453	10,0
224	30 : 54	22 : 62	330	7,7	35 : 49	28 : 56	451	10,5
236	—	—	—	—	32 : 52	32 : 52	450	11,4
250	32 : 52	22 : 62	314	8,2	35 : 49	30 : 54	455	11,9
265	—	—	—	—	39 : 45	28 : 56	431	12,5
280	28 : 56	28 : 56	375	11,0	47 : 37	22 : 62	358	12,5
300	22 : 62	36 : 48	380	12,0	39 : 45	30 : 54	428	13,5
315	37 : 47	22 : 62	310	10,0	47 : 37	24 : 60	381	12,5
325	24 : 60	36 : 48	361	12,5	39 : 45	32 : 52	435	13,5
335	24 : 60	37 : 47	336	12,5	47 : 37	26 : 58	396	14,0
375	26 : 58	36 : 48	312	12,2	26 : 58	48 : 36	302	13,0
400	28 : 56	35 : 49	303	12,7	45 : 39	30 : 54	362	15,2
425	28 : 56	36 : 48	294	12,3	39 : 45	37 : 47	340	15,1
450	30 : 54	35 : 49	279	13,0	24 : 60	54 : 30	215	10,0
475	30 : 54	36 : 48	262	13,0	39 : 45	39 : 45	309	15,4
500	35 : 49	32 : 52	239	12,5	24 : 60	56 : 28	193	10,0
510	22 : 62	48 : 36	222	12,3	49 : 35	32 : 52	259	15,0
560	22 : 62	49 : 35	198	12,5	28 : 56	54 : 30	238	12,4
600	39 : 45	32 : 52	179	12,2	47 : 37	36 : 48	216	13,5
630	35 : 49	37 : 47	173	11,4	39 : 45	45 : 39	231	15,2
670	37 : 47	36 : 48	172	12,0	39 : 45	47 : 37	210	14,2
710	47 : 37	28 : 56	170	12,6	24 : 60	62 : 22	119	8,3
750	28 : 56	48 : 36	156	12,2	—	—	—	—
800	32 : 52	45 : 39	148	12,4	35 : 49	54 : 30	180	15,0
850	39 : 45	39 : 45	136	12,1	—	—	—	—
900	24 : 60	56 : 28	132	12,4	35 : 49	56 : 28	162	15,0
950	32 : 52	49 : 35	126	12,5	—	—	—	—
1000	24 : 60	58 : 26	121	12,6	47 : 37	47 : 37	129	13,5
1060	47 : 37	36 : 48	113	12,5	—	—	—	—
1120	45 : 39	39 : 45	109	12,7	49 : 35	49 : 35	112	13,0
1180	37 : 47	48 : 36	99	12,2	—	—	—	—
1250	37 : 47	49 : 35	90	11,7	—	—	—	—
1400	28 : 56	60 : 24	86	11,6	—	—	—	—
1600	39 : 45	52 : 32	76	11,0	—	—	—	—

Примечание. Шестерни с выделенными (полужирным) отношениями входят в комплект станка.

Из полученных для всех переходов значений выбирают наибольшее и по табл. 22 подбирают ближайшее имеющееся и соответствующие ему смесные шестерни подачи (*e*, *f*, *g*, *h*). Расположение смесных шестерен на станке показано на рис. 44.

Таблица 22

n_1 15240П-6(6К)	$i_{\text{шпн}}$ 15240П-6(6К)	$e:f$		n_2		$r:f$		$g:h$	
		e	f	n_2 15240П-6(6К)	$i_{\text{шпн}}$ 15240П-6(6К)	r	f	g	h
670	485	26:56		120	87,1	60:24	27:57		
601	435	28:56		107	77,2	62:22			
541	392	30:54		94,4	66,4	35:48			
465	336	33:51		85,7	62	37:47			
421	305	35:49		74,2	53,7	40:44			
382	276	37:47		67,4	48,8	42:42			
331	239	40:44		61,3	44,1	44:40			
301	218	42:42		53,1	38,4	47:37			
273	198	44:40	27:57	46,2	34,9	49:35	57:27		
237	171	47:37		43,6	31,6	51:33			
215	155	49:35		37,5	27,1	54:30			
195	141	51:33		33,7	24,4	56:28			
167	121	54:30		30,2	21,9	58:26			
150	109	56:28		26,9	19,5	60:24			
135	97,6	58:26		23,9	17,3	62:22			

Примечание. Шестерни с выделенными (полужирными) отношениями входят в комплект стакки.

Величину рабочего хода суппорта, расположенного на переходе, по которому выбрано n_1 , устанавливают равной L , т. е. равной фактической длине обработки, включая врезание на данном суппорте.

Величину рабочего хода остальных суппортов подбирают по графику (рис. 45), так, чтобы при выбранном n_1 получить на каждом суппорте требуемую подачу S .

Время длительности цикла определяется по формуле:

$$T_n = \frac{60n_1}{n_{\text{шпн}}} + t_{\text{хол.}},$$

где T_n — время цикла, с;

$n_{\text{шпн}}$ — частота вращения шпинделя, мин^{-1} ;

$t_{\text{хол.}}$ — время холостого хода, с.

Сменные шестерни подач (e, f, g, h) и времени цикла T_n , соответствующие выбранным $n_{\text{шпн}}$ и n_1 , можно подобрать по табл. 23 для 1Б240П-6(6К) и табл. 24 для 1Б240П-6(6К).

Рабочий ход продольного суппорта. Осуществляется в крайнем заднем положении ($70 \dots 150^\circ$ по циклоуказателю).

Совместите стрелку со значением нужной величины рабочего хода на шкале 23 (рис. 18).

Ход поперечных суппортов. Величина общего хода верхних поперечных суппортов постоянная и составляет 80 мм.

Величина общего хода нижних и средних поперечных суппортов определяется по шкале 7 (рис. 16) общего хода и не зависит от установленного кулака.

Величина рабочего хода поперечных суппортов определяется по формуле:

$$L_{\text{раб.}} = i_{\text{раб.}} \cdot h_{\text{з.}}$$

где $L_{\text{раб.}}$ — величина рабочего хода суппорта, мм;

$i_{\text{раб.}}$ — передаточное отношение привода;

для верхних суппортов — постоянно и равно 1,24,

на остальных может регулироваться в пределах:

0,46 — 1,14 — для нижних и среднего заднего

0,3 — 0,68 — для отрезного суппорта




Рис. 45. График для определения величины подачи

h_k — величина подъема участка рабочего хода кулака (соответствует двум последним цифрам маркировки кулака), мм.

Привод резьбонарезания. По выбранному значению скорости нарезания V_1 (м/мин) и диаметру нарезаемой резьбы d_1 (мм) определяется относительная частота вращения n_2 (min^{-1}) инструментального шпинделя при резьбонарезании по формуле:

$$n_2 = \frac{1000V_1}{\pi d_1}.$$

Необходимый коэффициент нарезания резьбы K_1 составит:

$$K_1 = \frac{n_2}{n_w},$$

где n_w — частота вращения рабочего шпинделя, min^{-1} .

Количество зубьев сменных шестерен определяется по формулам:

для правых резьб

$$\frac{k}{l} = 1,12 (K_2 + 1),$$

$$\frac{k}{l} \cdot \frac{m}{n} = 1,49 (1 - K_1).$$

где K_2 — коэффициент вывинчивания, равный:

$$K_2 = \frac{n_2}{n_w},$$

где n_2 — относительная частота вращения инструментального шпинделя при вывинчивании инструмента, min^{-1} .

Параметры сменных зубчатых колес привода резьбонарезания приведены в табл. 3.

При настройке следует учесть, что обязательным условием зацепления является:

$$l + k = 109, \quad m + n = 92.$$

Фактические скорости резьбонарезания в зависимости от выбранных сменных шестерен определяются по формулам:

для правых резьб

$$V_1 = \frac{\pi d_1 n_w}{1000} \left(1 - 1,123 \frac{l}{k} \right),$$

$$V_2 = \frac{\pi d_1 n_w}{1000} \left(\frac{l}{k} \cdot \frac{m}{n} - 1,494 - 1 \right).$$

Привод развертывания. По выбранной скорости развертывания V_2 (м/мин) и диаметру инструмента d_2 (мм) определяется относительная частота вращения n_3 (min^{-1}) инструментального шпинделя по формуле:

$$n_3 = \frac{1000V_2}{\pi d_2}.$$

Необходимый коэффициент развертывания составит:

$$K_3 = \frac{n_3}{n_w},$$

где n_w — частота вращения рабочего шпинделя, min^{-1} .

Количество зубьев сменной шестерни p для получения данного коэффициента развертывания вычисляется по формуле:

$$\text{для автоматов} \quad p = \frac{45}{1 - K_3};$$

$$\text{для полуавтоматов} \quad p = \frac{48}{1 - K_3}.$$

Параметры зубчатых колес привода развертывания приведены в табл. 3.

Для получения синхронной частоты вращения рабочего и инструментального шпинделей установите шестерню с числом зубьев: для автомата — $p=45$; для полуавтомата — $p=48$.

Производить развертывание в двух смежных позициях можно лишь в том случае, если сумма чисел зубьев сменных шестерен не превышает 155.

Привод быстрого сверления. По выбранной скорости быстрого сверления V_4 (м/мин) и диаметру инструмента d_3 (мм) определяется относительная частота вращения n_4 (min^{-1}) инструментального шпинделя по формуле:

$$n_4 = \frac{1000V_4}{\pi d_3}.$$

Необходимый коэффициент быстрого сверления составит:

$$K_4 = \frac{n_4}{n_w},$$

где n_w — частота вращения рабочего шпинделя, min^{-1} .

Количество зубьев сменной шестерни s для получения данного коэффициента быстрого сверления исчисляется по формуле:

$$\text{для автомата} \quad s = \frac{45}{K_4 - 1} \quad \text{— схема зацепления I (рис. 25, б);}$$

$$s = \frac{60}{K_4 - 1} \quad \text{— схема зацепления II;}$$

$$\text{для полуавтомата} \quad s = \frac{48}{K_4 - 1} \quad \text{— схема зацепления I;}$$

$$s = \frac{63}{K_4 - 1} \quad \text{— схемы зацепления II.}$$

Параметры зубчатых колес привода быстрого сверления приведены в табл. 3.

Привод независимых подач. Подъем H кулака независимых подач определяется по формуле:

$$H = \frac{L}{I},$$

где L — перемещение инструмента с учетом врезания, мм ;
 I — передаточное отношение привода независимых подач.

Пределы передаточных отношений привода независимых подач составляют:

для 3 и 6 позиций — 1,53...2,54;

для 4 и 5 позиций — 2...2,74.

При наладке станка необходимо стремиться к выбору максимальных значений I_1 .

Угол рабочего хода кулака определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{145L}{S \cdot n_1 K}$$

где S — подача инструмента, миллиметры за один оборот;

K — коэффициент (сверления, развертывания, резьбонарезания или вывинчивания);

n_1 — частота вращения рабочего шпинделя за цикл (за 145° поворота распределительного вала).

Шаг T винтовой линии рабочего участка кулака привода независимых подач определяется по формуле:

$$T = \frac{360H}{\pi}$$

По полученным данным строится кулак, участки быстрого отвода и подвода которого срезаются по винтовой линии с углом подъема равным 45°.

Общий подъем кулака не должен превышать 70 мм.

Угол рабочего хода кулака не должен превышать 145°.

Установка кулаков. Кулаки привода независимых подач устанавливаются на барабане 9 (рис. 13).

На рис. 46, а показано расположение точек для установки кулачков в различных позициях. Для примера показана установка кулачков в 5 и 6 позициях (рис. 46, б).

Необходимо учесть, что момент конца рабочего хода (нуль по циклу) для 5 и 6 позиций соответствует 90° на барабане кулачков независимых подач, а для 3 и 4 позиций — 270°.

Диаграмма цикла. На диаграмме цикла (рис. 47) показана работа основных узлов и механизмов станка за время полного цикла.

Точки диаграммы цикла указаны в соответствии с началом и концом работы механизмов.




Рис. 46. Схема расстановки кулачков

Таблица 23

α_1 / α_2	n_1 / n_2	Частота подачи в миллиметрах в минуту											
		140	150	160	200	220	250	300	315	355	400	450	470
26 : 58	670,50	287	255	204	184	167	146	137	131	122	116	109	103
28 : 56	691,14	258	220	163	150	131	117	110	104	98,0	92,4	88,1	83,4
30 : 54	541,03	232	200	184	165	149	135	118	116	96,6	98,8	84,4	79,5
33 : 51	464,52	200	177	158	142	116	102	95,7	91,3	85,2	81,3	79,5	75,5
35 : 49	420,80	181	161	144	129	117	105	92,4	86,9	83,0	77,4	73,9	68,2
37 : 47	381,81	161	146	131	117	106	95,9	84,1	70,1	75,5	70,5	67,3	63,1
40 : 44	330,63	143	127	113	102	92,1	83,4	73,1	68,8	65,7	61,4	58,6	53,0
42 : 42	300,57	130	116	103	93,0	83,9	76,7	66,7	60,0	52,8	50,0	47,5	47,0
44 : 40	273,24	118	105	91,0	84,8	76,5	69,3	60,9	57,3	54,7	51,1	49,5	45,3
47 : 37	236,62	103	91,5	81,9	72,7	66,6	60,4	53,0	50,0	47,8	44,6	42,6	40,1
49 : 35	214,69	93,6	83,3	74,5	67,1	60,7	55,0	48,4	45,6	43,6	40,7	38,9	36,6
51 : 33	174,49	85,0	75,7	67,8	61,0	55,2	50,1	44,0	41,5	39,7	37,1	35,5	33,4
54 : 30	166,98	73,3	65,3	58,5	52,8	47,7	43,3	38,2	36,0	34,4	32,2	30,8	29,0
56 : 26	150,28	66,3	59,0	52,9	47,7	43,2	39,3	34,6	32,7	30,2	29,3	26,3	25,0
58 : 26	134,74	59,7	53,2	47,7	43,1	39,0	35,5	31,3	29,5	28,3	26,5	23,9	22,7
60 : 24	120,23	53,5	47,7	42,8	38,7	35,1	31,9	28,2	26,6	25,5	23,9	22,5	21,7
62 : 22	100,65	47,7	42,6	38,3	34,6	31,4	28,6	25,3	23,9	22,9	21,6	20,5	19,6
35 : 49	94,41	42,6	38,6	34,2	30,9	28,1	25,6	22,7	21,4	20,9	19,3	18,6	17,5
37 : 47	85,67	38,8	34,7	31,2	28,3	25,7	23,5	20,8	19,7	18,9	18,6	17,0	16,1
40 : 44	74,18	34,0	30,4	27,4	24,8	22,6	20,7	18,4	17,4	16,7	15,7	15,1	14,3
42 : 42	67,44	31,1	27,9	25,1	22,8	20,8	19,0	16,9	16,0	15,4	14,5	13,9	13,2
44 : 40	61,31	28,5	25,6	23,0	21,0	19,1	17,5	15,6	14,8	14,2	13,4	12,9	12,2
47 : 37	53,09	25,0	22,5	20,3	18,5	16,9	13,8	13,2	12,7	12,0	11,5	10,9	10,4
57 : 27	49 : 35	48,17	23,0	20,6	18,7	17,0	15,6	14,3	12,8	12,2	11,7	10,7	10,2
51 : 33	43,60	21,0	18,9	17,1	15,6	14,3	13,2	11,8	11,3	10,8	10,3	9,90	9,43
54 : 30	37,47	18,4	16,6	15,0	13,8	12,7	11,7	10,5	10,0	9,66	9,17	8,80	8,45
56 : 26	33,72	16,8	15,2	13,8	12,6	11,6	10,8	9,70	9,26	8,95	8,50	8,28	7,88
58 : 26	30,23	15,3	13,9	12,6	11,6	10,7	9,89	6,96	8,56	8,28	7,88	7,63	7,30
60 : 24	26,98	13,9	12,6	11,6	10,6	9,81	9,10	8,26	7,91	7,66	7,30	7,08	6,78
62 : 22	23,93	12,6	11,5	10,5	9,70	8,98	8,35	7,61	7,30	7,08	6,80	6,53	6,13

Сменное инструмента по позиции	n_1	Частота вращения шиндельной головки, мин. ⁻¹																	
		450	600	650	670	710	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
t_{14}	t_{18}	Время цикла T_n , с																	
26 : 58	670,50	78,1	74,6	69,6	66,1	63,1	58,8	56,2	52,9	50,2	47,2	44,0	42,6	40,1	38,3	36,6	35,0	31,1	27,9
26 : 56	601,14	70,3	67,1	62,7	59,6	56,8	53,0	50,7	47,7	45,3	42,6	39,7	38,5	34,6	33,1	31,6	28,2	25,3	
30 : 54	541,03	63,5	60,7	56,7	53,8	51,4	48,0	45,9	43,2	41,0	38,6	36,0	34,9	32,0	31,4	30,0	28,7	25,6	23,0
33 : 51	464,59	54,9	52,5	49,0	46,6	44,5	41,5	39,7	37,4	35,5	33,5	31,3	30,3	28,6	27,3	26,1	25,0	22,3	20,1
35 : 49	420,80	50,0	47,8	44,5	42,4	40,5	37,9	35,6	33,4	31,6	29,7	28,0	26,1	25,0	23,9	22,9	20,5	18,5	
37 : 47	381,81	45,6	43,6	40,7	38,7	37,0	34,9	33,1	31,2	29,7	26,6	23,0	22,3	21,0	20,2	19,3	18,6	17,1	15,3
40 : 44	330,63	39,8	36,6	35,6	33,9	32,4	30,3	29,0	27,4	26,0	24,6	23,0	22,3	21,1	20,3	19,3	18,6	17,1	15,3
42 : 42	300,57	36,4	34,8	32,6	31,0	29,7	27,8	26,6	25,1	23,9	22,6	21,1	20,5	19,7	19,0	18,0	17,3	16,6	14,4
44 : 40	273,24	33,8	32,3	30,3	28,8	27,6	25,8	24,7	23,4	22,2	21,0	19,7	19,0	18,3	17,6	15,8	15,2	14,5	13,0
47 : 37	236,62	29,2	28,0	26,2	25,0	23,9	22,4	21,5	20,3	19,3	18,3	17,2	16,7	15,8	15,2	14,0	13,4	12,9	11,0
49 : 35	214,59	26,7	25,6	24,0	22,9	21,9	20,5	19,7	18,7	17,8	16,8	15,8	15,4	14,5	14,0	13,4	12,9	11,9	10,8
51 : 33	194,49	24,6	23,4	22,0	21,0	19,9	18,1	17,1	16,3	15,5	14,6	14,1	13,4	12,5	11,9	11,4	10,6	10,6	9,83
54 : 30	156,98	21,1	20,5	19,2	18,4	17,6	16,5	15,9	15,1	14,4	13,8	12,9	12,0	11,8	11,5	10,9	10,5	10,1	9,77
56 : 28	150,28	19,5	18,7	17,6	16,8	16,1	15,6	14,6	13,9	13,2	12,5	11,8	11,5	10,9	10,5	10,1	9,69	9,34	8,25
58 : 26	134,74	17,0	16,0	15,3	14,7	13,8	13,3	12,0	11,5	10,9	10,5	10,0	10,5	10,0	9,94	9,70	9,20	8,92	8,61
60 : 24	120,23	16,1	15,4	14,5	13,9	13,4	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	10,1	9,61	9,10	8,88	8,47	8,20	7,92	7,54
62 : 22	100,65	14,5	14,0	13,2	12,6	11,5	11,1	10,5	10,1	9,60	9,21	8,80	8,34	8,15	7,75	7,54	7,30	7,07	6,65
35 : 49	94,41	13,2	12,7	12,0	11,0	10,4	10,1	9,70	9,36	8,94	8,59	8,21	7,80	7,62	7,30	7,07	6,85	6,65	6,16
37 : 47	85,67	12,2	11,7	11,1	10,5	10,3	9,93	9,50	9,20	8,73	8,44	8,08	7,77	7,45	7,10	6,94	6,65	6,27	6,09
40 : 44	74,18	10,9	10,5	9,93	9,50	8,90	8,60	8,17	7,90	7,57	7,39	7,00	6,67	6,53	6,28	6,10	5,93	5,75	5,38
42 : 42	67,84	10,1	9,75	9,05	8,90	8,64	8,32	8,04	7,65	7,41	7,11	6,86	6,59	6,30	6,17	5,93	5,77	5,51	5,12
44 : 40	61,31	9,42	9,09	8,49	8,21	7,81	7,54	7,30	6,96	6,75	6,49	6,27	6,04	5,79	5,67	5,47	5,34	5,20	5,07
47 : 37	53,09	8,49	8,21	7,93	7,68	7,32	7,07	6,85	6,55	6,36	6,12	5,92	5,71	5,48	5,38	5,20	5,07	4,95	4,83
49 : 35	48,17	7,93	7,68	7,19	6,87	6,64	6,44	6,17	5,89	5,65	5,50	5,32	5,16	4,92	4,72	4,52	4,37	4,31	4,36
57 : 27	54 : 30	37,47	6,73	6,53	6,25	6,04	5,88	5,70	5,55	5,33	5,20	5,04	4,90	4,75	4,59	4,52	4,39	4,30	
56 : 28	33,72	6,30	6,12	5,88	5,70	5,53	5,37	5,23	5,04	4,92	4,77	4,65	4,52	4,37					
58 : 26	30,25	5,91	5,75	5,53	5,37	5,20	5,06	4,94	4,77	4,66	4,53	4,42	4,30						
60 : 24	26,98	5,64	5,40	5,20	5,05	4,94	4,77	4,66	4,53	4,42	4,30								
62 : 22	23,93	5,30	5,07	4,90	4,77	4,66	4,51	4,42	4,30										

Приемлемое время холостого хода $t_{14} = 2,5$ с. Угол рабочего хода распределительного вала $\theta_1 = 142,378$ (h/g) \times \times \times \times \times \times (U/e). Время рабочего хода распределительного вала $t_{14} = 145^\circ$. Время цикла $T_n = (n_1/n_{\text{дел}})$.

Сменное инструмент по позиции	n_1	Скорость вращения шиндельной головки, мин. ⁻¹																		
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
t_{14}	t_{18}	Время цикла T_n , с																		
26 : 58	485,45	306	293	282	275	264	250	240	235	225	211	198	185	174	164	155	148	139	132	125
28 : 56	435,23	328	292	263	237	212	190	170	149	133	126	120	113	107	102	96,0	90,7	85,9	80,3	76,6
30 : 54	391,71	296	254	226	204	182	163	146	128	114	108	103	97,2	92,1	87,5	82,7	78,2	74,1	69,3	66,1
33 : 51	336,32	254	205	195	165	148	133	116	104	98,2	93,4	88,2	83,6	79,4	75,1	70,8	67,3	62,9	60,0	
35 : 49	304,66	230	186	168	150	135	117	105	91,8	81,8	77,6	73,8	69,7	66,1	72,9	68,3	64,6	61,2	54,6	
37 : 47	276,43	209	186	162	146	130	117	105	91,8	81,8	77,6	73,8	69,7	66,1	72,9	68,3	64,6	61,2	54,6	
40 : 44	239,38	182	162	147	133	119	106	95,3	83,6	74,5	70,7	67,3	63,6	60,3	57,3	54,2	51,3	48,6	45,5	
42 : 42	217,62	165	147	133	121	108	97,0	86,8	76,2	67,9	64,5	61,3	58,0	55,0	52,3	49,5	46,8	44,4	41,6	
44 : 40	197,83	150	134	121	108	97,0	86,8	76,2	67,9	64,5	61,3	58,0	55,0	52,3	49,5	46,8	44,4	41,6	39,7	
47 : 37	171,31	130	116	105	93,8	84,2	75,4	66,2	59,1	56,1	53,4	50,5	47,9	45,6	43,1	40,8	38,7	36,3	34,6	
49 : 35	155,44	119	106	95,3	85,5	77,4	69,6	62,3	54,8	48,9	46,5	44,2	41,8	39,7	37,9	35,8	33,9	32,2	30,2	
51 : 33	140,81	108	95,9	86,5	77,4	69,6	62,3	54,8	48,3	43,4	39,8	35,1	31,0	27,6	24,8	22,5	20,3	19,4	17,4	
54 : 30	92,00	92,7	82,6	74,5	66,8	60,0	53,8	47,3	42,3	36,5	30,6	26,5	22,6	20,5	18,4	15,7	13,0	11,5	10,6	
56 : 28	108,81	83,6	74,5	67,3	60,3	54,2	48,6	42,8	38,3	34,6	30,4	26,5	22,7	20,6	18,4	15,7	13,0	11,5	10,6	
58 : 26	97,55	76,2	67,0	60,5	54,3	48,8	43,8	38,6	34,5	32,8	31,3	29,6	28,1	26,6	24,1	22,9	21,7	19,6	17,4	
60 : 24	87,06	67,3	60,0	54,7	48,6	43,8	39,3	34,6	31,0	27,7	21,0	18,5	16,5	14,8	13,2	12,5	11,8	10,6	9,44	
62 : 22	77,22	59,9	55,5	48,3	43,4	39,8	34,8	31,3	27,6	24,8	20,5	18,6	16,5	14,6	13,0	12,5	11,5	10,9	10,6	
64 : 20	44,39	35,3	31,6	27,6	22,6	20,4	18,5	16,4	14,8	13,5	12,5	11,5	10,4	10,1	9,71	9,32	8,91	8,57	8,19	
67 : 27	47 : 37	36,44	30,8																	

Сцепной шестерни на подшипниках	n_1	$\eta_{\text{вн}}$	Скорость вращения шпинделей в мин ⁻¹											
			355	365	375	400	425	450	475	500	525	550	560	580
Бремя шпинделей, кг														
26 : 58	485,45	86,9	84,0	79,7	74,8	70,5	66,7	63,3	60,2	57,0	54,0	50,5	48,2	45,5
28 : 56	435,23	79,9	75,6	71,6	67,3	63,4	60,0	57,0	54,2	51,3	48,6	45,5	43,4	40,9
30 : 54	391,71	72,2	68,2	64,7	60,8	57,3	54,2	51,5	49,0	46,3	44,0	41,2	38,3	35,1
33 : 51	336,32	62,2	58,8	55,8	52,4	49,5	46,8	44,5	41,5	38,0	35,6	34,6	32,1	30,4
35 : 49	304,66	58,6	53,5	50,7	47,7	45,0	42,6	40,5	38,9	36,9	35,3	33,3	31,6	29,5
37 : 47	276,43	51,5	48,7	46,2	43,5	41,0	38,9	36,9	34,9	32,2	30,7	29,1	27,6	25,9
40 : 44	239,38	44,9	42,5	40,3	37,9	35,8	33,9	31,9	29,5	28,1	26,6	25,3	23,8	22,7
27 : 67	421,62	41,0	38,8	36,8	34,6	32,7	30,9	29,5	27,0	26,7	24,4	23,2	21,8	20,8
41 : 42	217,83	37,4	35,4	33,6	31,7	29,9	28,4	26,4	24,8	23,6	22,6	21,4	20,4	19,1
47 : 37	171,31	32,7	31,0	29,4	27,8	25,2	23,6	22,6	21,6	20,6	19,6	18,6	17,5	16,6
49 : 35	165,44	29,3	26,3	25,3	23,9	22,7	21,6	20,6	19,8	18,9	17,9	17,1	16,1	15,4
51 : 33	140,61	27,2	25,8	24,5	23,1	21,9	20,8	19,8	18,9	17,3	16,5	15,7	15,0	14,1
54 : 30	120,90	23,6	22,4	21,3	20,1	19,1	18,1	17,3	16,5	15,7	14,3	13,7	12,9	12,4
56 : 28	106,81	21,5	20,4	19,4	18,3	17,4	16,5	15,7	14,3	13,6	12,7	12,1	11,3	10,7
58 : 26	97,55	19,5	18,5	17,6	16,6	15,8	15,0	14,3	13,6	13,0	12,4	11,8	11,3	10,7
60 : 24	87,05	17,6	16,7	15,9	15,0	14,2	13,6	13,0	12,4	11,8	11,3	10,7	10,3	9,79
62 : 22	77,22	15,8	15,0	14,4	13,6	12,9	12,3	11,8	11,3	10,6	9,74	9,32	8,80	8,51
35 : 49	68,36	14,2	13,6	12,9	12,2	11,6	11,1	10,6	10,1	9,58	9,03	9,44	9,02	8,64
37 : 47	62,02	13,1	12,5	11,9	11,3	10,8	10,3	9,83	9,44	9,02	8,64	8,20		
40 : 44	53,71	11,6	11,1	10,6	10,1	9,58	9,16	8,78	8,44	8,08				
42 : 42	48,82	10,7	10,2	9,81	9,32	8,89	8,51							
44 : 40	44,39	9,95	9,50	9,10	8,66	8,27								
57 : 27	47 : 37	38,44	38,88	38,50										
		34,89	34,55											
		31,60	31,33											
		27,13	27,00											
		24,41	24,28											
		21,69	21,53											
		19,63	19,53											
		17,33	17,22											

Причины. Частота вращения шпинделей за время рабочего хода распределительного вала $n_1 = 103,081 \text{ (б/мин)}$ $\times 10^{-3}$. Угол рабочего хода распределительного вала — 145° . Время цикла $T_u = (n_1/n_{\text{вн}}) \times 100 + t_{\text{вн}}$.




Рис. 47. Диаграмма цикла:

1 — продольный суппорт; 2 — нижний передний поперечный суппорт; 3 — нижний задний поперечный суппорт; 4 — средний задний поперечный суппорт; 5 — верхний задний поперечный суппорт; 6 — верхний передний поперечный суппорт; 7 — отрезной суппорт 1Б240-6(6К); 8 — подача материала 1Б240-6(6К); 9 — зажим материала 1Б240-6(6К); 10 — зупор материала 1Б240-6(6К); 11 — подъем шпиндельного барабана; 12 — поворот шпиндельного барабана; 13 — фиксация шпиндельного барабана; 14 — выключение подачи; 15 — вращение распределителя; 16 — блокировка обратного вращения шпиндельного барабана; 17 — выключение вращения шпинделей в загрузочной позиции 1Б240-6(6К); 18 — участок холостого хода быстрого вращения; 19 — участок рабочего хода.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Натяжение ремней главного привода

Длины ремней в комплекте не должны отличаться друг от друга более чем на 2,5 пт.

Смещение канавок нижнего и верхнего шкивов относительно друг друга не должно превышать 1 пт. Регулируется перемещением детали 3 (рис. 48) в детали 4.

Натяжение ремней осуществляется гайками 1, 2. При усилии 40 N, приложенном к середине нерабочей ветви ремня, прогиб должен быть равен 8 пт.

Усиление зажима прутка

Усиление атажки зажимной цанги должно составлять 40 kN. Предварительное натяжение пружин 5 (рис. 7) регулируется при сборке станка и составляет 2,5 пт (1,25 оборотов гайки 4).

Для регулировки усилия зажима:

установите в цангे пруток;
установите вилку II зажима в положение «ЗАЖАТО» (ручным
зажимом);

зажимом); затянутые гайки с вручную до плотного соприкосновения цапги с прутком;

произведите ручной разжим прутка;

доверните гайку 3 на 1.5...2

оборота и законтрите;
произведите пробный зажим в
изладочном режиме.




Рис. 48. Установка главного зеркала телескопа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ, СИСТЕМ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

Ежедневно проверяйте:
уровень масла в резервуаре ста-
нины;

герметичность всех соединений трубопроводов гидросистемы и системы смазки. Расходы в системе дозированной смазки весьма малы поэтому самые незначительные утечки могут полностью нарушить работу системы;

загрязнение фильтр тонкой очистки по положению указателя. При необходимости замените фильтроэлемент.

При необходимости замените фильтр давление в системах поливной и дозированной смазок. При необходимости отрегулируйте.

давление в магистралях зажима детали и подпитки. При необходимости отрегулируйте. Давление в обеих магистралях не должно превышать 3 МПа.

Еженедельно промывайте:

всасывающий фильтр, магнитный патрон и сетку дроссельного смазывающего блока системы поливной смазки подшипников шпинделей;

фильтры гидросистемы. Очистку фильтров производите, погружив их в керосин, неметаллической щеткой или кисточкой с последующей сушкой сухим воздухом.

Ежегодно:

промывайте насосы, контролирующую и распределительную аппаратуру, питатели;

сливайте масло из резервуара, очищайте внутренние стекла щеткой от ржавчины и окрашивайте их при необходимости;

— промывайте заливной фильтр стаканы, очищайте стекла щеткой с указателей;

проверяйте работу манометра и реле давления, заполняйте резервуар чистым свежим маслом.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неправильность	Причина	Способ устранения
Механическая часть		
Срезается шпонка в начале поворота шпиндельного блока	Рычаг фиксации не полностью выходит из замка	Отрегулируйте механизм фиксации
Срезается шпонка в конце рабочего хода	Перетянут упор продольного суппорта;	Правильно отрегулируйте упор продольного суппорта; правильно отрегулируйте винты упоров поперечных суппортов
Срезается шпонка во вре-	мя поворота	

В качестве СОЖ могут применяться различного рода минеральные масла и эмульсии на основе воды.

Необходимо применять такие масла с присадками или водные эмульсии, чтобы эти охлаждающие жидкости не вызывали коррозии деталей станка, не смывали и не разрушали масляную пленку, не образовывали на трущихся поверхностях (направляющие суппорта, втулки, валы и т. д.) налета, нарушающего их нормальную работу.

В случае применения в качестве СОЖ водных эмульсий необходимо также:

осуществлять постоянный контроль за состоянием масла и резервуаре смазки. По мере накопления на его дне эмульсии, ее необходимо удалять;

зимние масла в системе смазки и гидравлики производят в Запсибнефтепромахнологии на зажимных пан-

тщательно следить за целостью уплотнений на машинах-автоматах, переходников патронов полуавтоматов, на пневмодинамическом барабане и торцах суппортов; машинных валах, в которых по какой-либо причине не

отверстия в шинделах, в которых устанавливаются обрабатываемые прутки, должны быть заглушены отверстия и обрабатываемых трубах должны быть заглушены пробками;

при этом винт с коническим кольцом должен быть надежно зажат винтом, а коническое кольцо должно плотно сидеть на винте.

торцовой линии между фланцем и лабиринтным кольцом должны находиться в пределах 0,2...0,3 мм.

установите в цанге пруток;
установите вилку // зажима в положение «ЗАЖАТО» (ручным зажимом);

затяните гайку 3 вручную до плотного соприкосновения цанги с прутком;

произведите ручной разжим прутка;
доверните гайку 3 на 1,5...2 оборота и закоптите;

произведите пробный зажим в наладочном режиме.




Рис.

Пр
об

хс
ис

с
р
и

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ, СИСТЕМ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Невправность	Причина	Способ устраниния
Механическая часть		
Срезается шпонка в начале поворота шиндельного блока	Рычаг фиксации не полностью выходит из замка	Отрегулируйте механизм фиксации
Срезается шпонка в конце рабочего хода	Перетянут упор продольного суппорта;	Правильно отрегулируйте упор продольного суппорта; правильно отрегулируйте цинты упоров поперечных суппортов
Срезается шпонка во время рабочего хода	перетянуты цинты упоров поперечных супортов;	Правильно отрегулируйте цинты упоров поперечных супортов
Срезается шпонка на распределительном валу во время зажима прутка	Туго затянуты клинья поперечных супортов, направляющей продольного суппорта	Правильно отрегулируйте клинья поперечных и продольного супортов
Чрезмерно изнашиваются кудельки и ролики привода поперечных супортов	Большой диаметр прутка	Замените пруток
Пруток при подаче не доходит до упора	Перетянуты цинты упора по поперечным супортам	Правильно отрегулируйте цинты упора поперечных супортов
Малый ход ползуна подачи; слабая цанговая подача; недостаточно разжимается цинги зажима;	Малый ход ползуна подачи; слабая цанговая подача; недостаточно разжимается цинги зажима;	Увеличьте ход ползуна подачи; замените цангую подачи; отрегулируйте зажимы
износлен ролик рычага подачи	Большие зазоры в направляющей продольного суппорта (на траверсе)	Замените ролик рычага подачи Отрегулируйте зажоры
Повышенный разброс размеров при обработке с продольного суппорта	Не отрегулирован упор продольного суппорта	Отрегулируйте упор продольного суппорта, уменьшите прижим блока
Гидросистема		
Резкое колебание давления в системе, всасывание масла	Затягивание воздуха	Проверьте уровень масла, при необходимости долейте до нормы. Проверьте герметичность всасывающего трубопровода
Падение давления в системе	Засорен всасывающий фильтр;	Снимите, промойте и пропустите сквозь воздух всасывающий фильтр; отрегулируйте напорные золотники на нужное давление;
	нарушилась регулировка напорных золотников «РАБОЧ. ПОЗ.» или «ЗАГРУЗ. ПОЗ.»;	разберите золотники и промойте детали и демпферные отверстия.
	изведение напорных золотников в открытом положении вследствие попадания грязи	

Продолжение

Ненадежность	Причина	Способ устранения
Шпинделы в рабочих позициях не врашаются, рабочая подача не включается	Низкое давление в цепи подпитки	Разберите золотники и промойте детали и демпферные отверстия
Шпинделы в рабочих позициях не врашаются, но рабочая подача включается	Низкое давление в цепи подпитки; неправильно настроено реле давления	То же отрегулируйте реле давления на нужное давление
Шпинделы в рабочих позициях врашаются, но рабочая подача не включается	Неправильно настроено реле давления	То же
Нет разжига детали в загрузочной позиции	Не переключается распределитель (заедание золотника или исправен электромагнит ЭР1). Низкое давление в цепи загрузочной позиции	Снимите, промойте детали распределителя, замените электромагнит. Замените распределитель
При включении зажима детали шпиндель в загрузочной позиции не вращается	Не переключается распределитель (заедание золотника или исправен электромагнит ЭВ). Низкое давление в цепи загрузочной позиции	Снимите, промойте детали распределителя, замените электромагнит. Замените распределитель
Система смазки		
Резкое колебание давления в системе, всасывание масла	Засасывание воздуха	Проверьте уровень масла, при необходимости долейте до нормы
Низкое давление в системе	Засорен всасывающий фильтр;	Снимите, промойте и пропустите сжатым воздухом всасывающий фильтр; отрегулируйте блок;
	разрегулирование дроссельного смазывающего блока системы поливной смазки (повышенный расход);	отрегулируйте напорные золотники на нужное давление;
	нарушилась регулировка напорных золотников «СМАЗКА» или «ДСЗАТОР»;	разберите золотники и промойте их детали и демпферные отверстия
	заедание напорных золотников в открытом положении вследствие попадания грязи	Снимите, промойте детали распределителя, замените электромагнит. Замените распределитель;
Не работает система дозированной смазки	Не переключается распределитель (заедание золотника или исправен электромагнит). Низкое давление в системе поливной смазки; дозатор не подает масло;	разберите дозатор и промойте его детали, после сборки отрегулируйте; отрегулируйте положение микропереключателя;
	штифт-толкатель питателя не воздействует на микропереключатель;	найдите и устранитте неисправности;

Продолжение

Ненадежность	Причина	Способ устранения
	не работают питатели (штифт-толкатель не перемещается); закупорка точки смазки;	путем последовательного отсоединения вторичных питателей от первичного определяется, в каком питателе закупорена точка смазки. Последовательно отсоединяя точки смазки этого питателя, обнаружьте и устранитте закупорку;
	заедание золотников питателей вследствие попадания грязи;	разберите и промойте питатели;
	негерметичность соединений труб и питателей	устраните утечки
Засекреторудование		
Привод шпинделей не запускается	Не закрыты крышки коробки передач; прорвана цепь питания КМ1;	Закройте крышки коробки передач; проверьте наличие напряжения в цепи питания КМ1;
	не становится из состояния	закройте щиты ограждения;
	запущен толчковый режим работы;	установите переключатели SA2, SA3 на непрерывный режим работы; установите переключатели в нужные положение (соответственно выбранному пульту);
	переключатели SA6, SA5 пультов включены неправильно;	нет давления в системе смазки;
		низкое напряжение (менее 85 % от名义ного), загрязнение или повреждение рабочих поверхностей полюсов, перекос сердечника
Сильно гудят		Установите установку на ток 5 А;
		замените контактную пружину или реле
Во время работы электродвигатель транспортера самопроизвольно отключается при отсутствии видимых перегрузок		Проверьте, есть ли напряжение из токосъемного кольца муфты, исправны ли цепи питания, предохранители, конечные выключатели коммутационного аппарата и промежу-
	Не включаются электромагнитные муфты в коробке скоростей	

Продолжение

Неправильность	Причина	Способ устранения
	ненадежные электромагнитные муфты (обрыв катушки муфты, пробой изоляционного кольца)	точные реле, управляющие муфтами; проверьте исправны ли щетки и щеткодержатели муфты, обмотка муфты не испорчена и место спая вывода катушки с токосъемным кольцом, нет ли пробоя изоляционного кольца на корпусе
Электромагнитная муфта включается, но не развивает номинального крутящего момента и пробуксовывает	На муфту подается пониженное напряжение (ниже 24 V). Частичное витковое замыкание в обмотке муфты;	Обеспечьте подачу на муфту номинального питающего напряжения 24...26 V. Проверьте омметром сопротивление катушки муфты, если сопротивление отличается от паспортного — муфту замените;
	перекос якоря муфты и дисков на валу;	обеспечьте свободное перемещение якоря и дисков муфты на валу, зачистите зазубрины чашки муфты;
	загрязнение фрикционных поверхностей дисков муфты	снимите муфту со станка и промойте диски чистым бензином
При переходе с ускоренного на рабочее вращение распределительного вала наблюдаются значительные перебеги	Муфта рабочего вращения не включается на повышенное напряжение (48 V), т. е. отсутствует «форсировка»;	Проверьте цепи питания муфты повышенным напряжением, реле времени форсировки и отрегулируйте провал контактов реле;
	муфта рабочего хода пробуксовывает	обеспечьте подачу на муфту номинального питающего напряжения 24...26 V
	Не включается или пробуксовывает тормозная муфта	То же
При отключении рабочей подачи распределительный вал совершают перебеги на 10...12°	Короткое замыкание в цепях электромагнитных муфт;	Тщательно осмотрите муфту и устранивте касание металлических деталей к токоведущим частям муфты; замените муфту
Выходит из строя предохранитель выпрямителя VC	витковое замыкание в катушке муфты. Пробой изоляции муфты на корпус	

16. ГАРАНТИЯ.

16.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие автомата токарного шестишиндельного горизонтального пруткового модели ИБ240-б (ИБ240-бК) и полуавтомата токарного шестишиндельного горизонтального патронного модели ИБ240П-б (ИБ240П-бК) установленным требованиям и обязуется безвозмездно заменить или ремонтировать вышедший из строя автомат или полуавтомат при соблюдении потребителем условий эксплуатации станка, транспортирования и упаковки.

16.2. Срок гарантии - 18 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня пуска станка в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для новых строящихся предприятий с момента прибытия станка на стационар назначений или с момента получения его на складе предприятия-изготовителя.

ПАСПОРТ

Нет

Общие сведения

Инвентарный №

Дата пуска станка в эксплуатацию

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности станков по ГОСТ 8-77:

1Б240-б
1Б240-бк
1Б240П-б
1Б240П-бк

(1Б210-б(бк) (1Б210П-б(бк))

Род тока

трехфазный переменный

Напряжение, В

380

Частота Hz*

50

Количество рабочих шпинделей

6

Наибольший размер сечения обрабатываемого материала, тип:

круглого (диаметр)
шестигранного (под клюв)
квадратного

40

34

28

Наибольший диаметр патрона, тип

—

Наибольшая длина обрабатываемого материала, тип

4000

Наибольшая длина подачи материала, тип

—

Наибольший диаметр изделия, проходящего над продольным суппортом, тип

—

Количество продольных суппортов

120

Наибольший ход продольного суппорта, тип:

—

общий
рабочий (регулируется бесступенчато)

125

105

Количество поперечных суппортов

5

Наибольший ход поперечных суппортов, тип:

—

общий: 1, 2 позиция

30

3 >

80

4, 5 >

80

6 >

52

рабочий: 1, 2, 3 позиция

—

4, 5 >

30

6 >

55

Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, тип

—

Возможность установки на продольном суппорте приспособлений в позиции:

30

с независимой подачей

3, 4, 5, 6

для нарезания резьбы

1, 4, 5

для быстрого сверления

3, 4, 5, 6

3, 4, 5

Расстояние от основания станины до оси шпиндельного блока, тип

—

* По особому заказу электрооборудование станков может быть выполнено настройке и частоту, указанную в заказ-наряде.

Электро-
включает
ает ном-
щего мо-
совываетПри п-
вого и
ни 1-
вала и
тельныПри с-
подачи
ный в-
бег и
выход
транс-
УС





Рис. 49. Рабочее
— 1Е240-6(6К);
— 1Е2407-6(6К); * — измеряется

Диаметр окружности расположения шпинделей, мм
Расстояние от плоскости крепления державок на поперечных суппортах (кроме отрезного) и на продольном суппорте до оси шпинделей, мм
Расстояние между торцами цатрона и инструментальной державки, мм
Наибольший диаметр шпинделя под шангу, мм
Пределы частоты вращения рабочих шпинделей, мин⁻¹: 140 ... 1600 80 ... 1120
Пределы длительности цикла, с 4,3 ... 287 8 ... 366



Пространство станка:
— 1Е2407-6(6К); * — измеряется

Время холостого хода распределительного вала, с	2,5	
Масса станка с электрооборудованием, т	12	11,5
Габаритные размеры, мм:		
длина	1700	
ширина	2010	
высота		

Электрооборудование

Напряжение цепей, В:		
управления	110	
освещения и сигнализации	24	
Напряжение питания электромагнитных муфт (через выпрямитель), В	24	
Форсированное напряжение питания муфты рабочей подачи и счетчика циклов (через выпрямитель), В	48	
Мощность электродвигателя главного привода, кВт	15	18,5
Установленная мощность электрооборудования, кВт	19,2	24,9

Гидрооборудование

Марка масла гидросистемы	ИГП-18	
Тип насоса пластинчатого		
Подача насоса, л/мин	5/12	
Тип фильтра приемного	20—160	
Тип напорных золотников	БЛГ-54-32М	
Номинальная пропускная способность напорных золотников, л/мин	20	
Пределы регулирования давления напорных золотников, МПа	0,3...6,3	
Тип гидрораспределителя	P102-АЛ34-A110, 50	

Система смазки

Марка масла системы смазки	ИГП-18	
Тип насоса пластинчатого левого вращения	БГ 12-41А	
Подача насоса, л/мин	6	
Тип фильтра приемного	20—160	

Тип фильтра точкой очистки

Номинальная пропускная способность фильтра тонкой очистки, л/мин	40	
Тип напорного золотника	БЛГ-54-32М	
Номинальная пропускная способность золотника, л/мин	20	
Пределы регулирования давления, МПа	0,3...2,5	
Тип гидрораспределителя	P102-ЕЛ574А-А110, 50	

Электрооборудование станков по роли защиты от воздействия окружающей среды принято нормальным.

Основные размеры рабочего пространства станков приведены на рис. 49. Основные данные электродвигателей и электромагнитных многодисковых фрикционных муфт станков приведены в табл. 25 и 26.

Примечания: 1. При работе с частотой вращения рабочих шпинделей выше 1000 мин⁻¹ для автоматов и 800 мин⁻¹ для полуавтоматов необходима дополнительная регулировка подшипников. 2. Для обработки труб из цветных металлов и полупромышленных может быть установлена патрон Ø 150 мм. 3. Рабочие ходы в средних суппортах регулируются бесступенчато в пределах трех сменных кулачков. 4. Наименьший диаметр обрабатываемого изделия — динамически заданный — 30 мм. 5. Допускаемые отклонения паспортных данных приведены в технических условиях на конкретную модель станка.

Таблица 25

Назначение электродвигателей	Ток статора, А при напряжении, В	КПД	$\frac{1}{n}$, мин ⁻¹	$\frac{N_{\text{ном}}}{N_{\text{н}}}$	Масса электродвигателя, кг	Масса электродвигателя со шпонкой, кг
Привод шпинделей	4А160S4	15,00	50,60	20,30	88,5	135,0
	4А160M4	18,50	50,00	35,80	89,5	150,0
	4АХХ90L6	1,50	940	7,10	4,10	22,0
	4АХХ90M4	1,10	1400	4,80	2,75	22,0
	П-180	0,60	2800	2,50	1,45	14,5
	4МХ100L6	2,20	1000	—	5,65	20,0

Таблица 26

Назначение муфт	Тип муфты	Номинальный крутящий момент, Н·м	Скорость вращения двигателя, мин ⁻¹	Ток муфты, А	Количество муфт, шт	Масса муфт, кг
Инструментальный штифт	ЭТМ-102-111	160	100	1,1	1,25	3,6
Надежный привод	ЭТМ-102-111	160	2800	1,1	1,26	6,0
Роботизированный	ЭТМ-142-111	250	160	1,4	1,62	3,6
Ускоренный ход	ЭТМ-122-111	400	2,0	1,8	1,58	6,0
Тормозной	ЭТМ-002-111	100	63	0,9	13,3	7,2
					0,65	6,0
					0,42	2,2
					0,97	2,0

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество		
		1Б240-6(6К)	1Б240П-6(6У)	
Станок				
Электрооборудование				
Сменные части				
Кулаки поперечных супортов				
026-004-0240-27	Кулак рабочий	3	—	
026-004-0240-44	То же	—	3	
027-004-0240-27	>	2	—	
027-004-0240-44	>	—	2	
027-004-0240-34	>	1	—	
Шестерни скоростей и подач				
022-051-0088	Шестерня скоростей $z=22$; $m=3,5$	1	1	
035-051-0088	То же $z=35$; $m=3,5$	1	1	
049-052-0088	> $z=49$; $m=3,5$	1	1	
062-052-0088	> $z=62$; $m=3,5$	1	1	
027-053-0088	Шестерня подач $z=27$; $m=3$	1	1	
035-053-0088	То же $z=35$; $m=3$	1	1	
049-054-0088	> $z=49$; $m=3$	1	1	
057-054-0088	> $z=57$; $m=3$	1	1	
Инструмент				
026-004-0240-27	Отвертка 7810-33941Ц 15 хр (ГОСТ 17199-71)	1	1	
026-004-0240-44	Ключ (ГОСТ 11737-74)	7	7	
026-004-0240-44	Ключ (ГОСТ 2839-71)	3	3	
026-004-0240-44	Ключи разные	—	—	
026-004-0240-44	Ключ 7811-0319.1-Ц 15 хр (ГОСТ 16984-71)	1	1	
026-004-0240-44	Щипцы для разводки пружинных колец	2	2	
Принадлежности				
300-120-0240	Цапги зажима и подачи, комплект	6	—	
7102 0064 А7-13	Патрон ГОСТ 24351-80	—	6	
023-010-0088	Стойка промежуточная	6	5	
055-010-0088	Держатель	6	5	
510-010-0088	Держатель шланга	4	4	
001-131-0088	Державка неподвижная	4	—	
001-132-0088	Державка для проточки поверху	1	—	
001-133-0088	То же	—	2	
001-134-0089	Державка для проточки поверху и центрового инструмента	—	2	
001-135-0088	Державка для обработки отверстий	4	2	
001-136-0088	Державка поперечного суппорта	1	—	
001-137-0088	Державка поперечного суппорта	3	3	
001-142-0088	Упор неподвижной державки	4	4	

Продолжено

Обозначение	Наименование	Количество	
		1Б240-6(6К)	1Б240П-6(6У)
001-180-0088	Упор скользящей державки	1	1
001-141-0392	Державка отрезная	1	—
510-003-0088	Шланг с арматурой (ГОСТ 10362-76)	12 м	10 м
001-178-0088	Рукоятка для ручного зажима	1	—
000-009-9941	Лоток с ящиком	1	—
	Шарнир 2 (ГОСТ 3643-75)	1	—
	Ручка 12	2	1
	Ручка-ключ	1	—
	Ключ к замкам переключателей типа ПЕ	1	—
Запасные части			
146-003-0088	Ролик	—	1
045-031-0240	>	—	1
147-003-0088	Ось	—	1
045-020-0088	>	—	1
036-006-0240	>	—	1
085-004-0088	Сухарь	—	1
069-004-0088	>	—	1
013-120-0240	Кольцо	6	6
101-081-3-89	>	—	6
016-020-25-2-2	>	—	6
Шпонка 2-8В ₄ ×7×36	Шпонка 2-8В ₄ ×7×36	15	15
ГОСТ 23360-78	ГОСТ 23360-78	2	2
Лампа накаливания	Лампа накаливания	1	1
То же	То же	—	—
Плавкая вставка к предохранителю НРС25-П	Плавкая вставка к предохранителю НРС25-П	1	1
Плавкая вставка к предохранителю НРС6-П	Плавкая вставка к предохранителю НРС6-П	2	2
То же	То же	5	5
Фильтрозлемент «Регомас» 600-1-06	Фильтрозлемент «Регомас» 600-1-06	5	5
Техническая документация			
002-000-0240-РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1
002-000-0240 РЭ	Свидетельство о приемке	1	1
003-000-0240 РЭ	схема электрическая принципиальная	—	—
003-00-0389 РЭ	—	—	—
000-010-9941 РЭ	—	—	—
Поставляются по особому заказу			
Сменные части			
Кулаки поперечных супортов			
026-004-0240-06	Кулак рабочий	3	3
027-004-0240-06	То же	2	2
026-004-0240-08	>	—	—
027-004-0240-08	>	—	—
026-004-0240-12	>	—	—
027-004-0240-12	>	—	—

Продолжение

Обозначение	Название	Количество	
		ИБ240-6(БК)	ИБ240П-6(БК)
026-004-0240-20	Кулак рабочий	—	3
027-004-0240-20	То же	1	2
<i>Шестерни скоростей и подач</i>			
028-051-0088	Шестерня скоростей $z=28; m=3,5$	1	1
032-051-0088	То же $z=32; m=3,5$	1	1
037-051-0088	> $z=37; m=3,5$	1	1
039-051-0088	> $z=39; m=3,5$	1	1
045-052-0088	> $z=45; m=3,5$	1	1
047-052-0088	> $z=47; m=3,5$	1	1
052-052-0088	> $z=52; m=3,5$	1	1
056-052-0088	> $z=56; m=3,5$	1	1
036-051-0240	> $z=36; m=3,5$	1	1
048-052-0240	> $z=48; m=3,5$	1	1
022-053-0088	Шестерня подач $z=22; m=3$	1	1
026-053-0088	То же $z=26; m=3$	1	1
030-053-0088	> $z=30; m=3$	1	1
040-053-0088	> $z=40; m=3$	1	1
044-054-0088	> $z=44; m=3$	1	1
054-054-0088	> $z=54; m=3$	1	1
058-054-0088	> $z=58; m=3$	1	1
062-054-0088	> $z=62; m=3$	1	1
<i>Принадлежности</i>			
<i>Резьбонарезное устройство</i>			
001-140-0088	Державка скользящая	1	1
001-171-0088	Шпиндель инструментальный	—	1
001-171-0089	То же	—	—
001-172-0088	Тяга независимых устройств	—	1
001-172-0089	Тяга независимых устройств	—	—
001-174-0088	Резьбонарезное устройство	1	—
001-174-0089	То же	—	1
001-176-0088	Приводная втулка	1	—
001-139-0088	Патрон для метчиков	1	—
<i>Комплект сменных зубчатых колес для резьбонарезного устройства</i>			
035-055-0088	Шестерня $z=35; m=3$	1	1
041-055-0088	То же $z=41; m=3$	1	1
057-055-0088	> $z=57; m=3$	1	1
068-055-0088	> $z=68; m=3$	1	1
030-055-0088	> $z=30; m=3$	1	1
044-055-0088	> $z=44; m=3$	1	1
047-055-0088	> $z=47; m=3$	1	1
051-055-0088	> $z=51; m=3$	1	1
062-055-0088	> $z=62; m=3$	1	1
065-055-0088	> $z=65; m=3$	1	1
<i>Комплект кулаков для резьбонарезания</i>			
021-047-0088	Кулак	1	1
022-047-0088	>	—	1
022-047-0089	>	—	1

Обозначение	Название	Количество	
		ИБ240-6(БК)	ИБ240П-6(БК)
023-047-0088	Кулак	2	2
025-047-0088	>	1	1
025-047-0089	>	—	1
<i>Устройства для быстрого сверления и развертывания</i>			
001-140-0088	Державка скользящая	1	1
001-171-0088	Шпиндель инструментальный	1	—
001-171-0089	То же	—	1
001-172-0088	Тяга независимых устройств	1	—
001-172-0089	Тяга независимых устройств	—	1
001-173-0088	Приводная втулка	1	—
001-173-0089	Устройство для развертывания	1	—
001-175-0088	Устройство для быстрого сверления	1	—
001-175-0089	То же	—	1
<i>Комплект сменных зубчатых колес устройств для быстрого сверления и развертывания</i>			
060-056-0088	Шестерня $z=60; m=2$	1	1
030-056-0088	То же $z=30; m=2$	—	—
031-056-0089	> $z=31; m=2$	—	—
045-056-0088	> $z=45; m=2$	1	—
048-056-0089	> $z=48; m=2$	—	1
090-056-0088	> $z=90; m=2$	1	1
<i>Комплект кулаков устройств для быстрого сверления и развертывания</i>			
022-047-0088	Кулак	1	1
023-047-0088	>	1	—
024-047-0088	>	—	1
025-047-0088	>	1	—
026-047-0088	>	—	1

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Направление и обозначение состояния станка	Основание для санации в ремонт	Дата	Категория способности ремонта	Ремонтный цикл работы станка в часах		Борт ремонт	Должность, фамилия и подпись ответственного лица
				даты из ремонта	приводимого из ремонта		

ПРИЛОЖЕНИЕ

Графические символы, нанесенные на табличках органов электрического управления станка




— Транспортер (см. рис. 30)



— Торможение распределала (см. рис. 29)



— Рельсонарезание (см. рис. 29)



— Контроль напряжения на электромагнитных муфтах (см. рис. 29)



— Заземление




— Напряжение подано, контроль работы сигнальных ламп (см. рис. 30)



— Нет материала (см. рис. 30)




— Ручной поворот распределала (см. рис. 30)




— Транспортер отключен (см. рис. 30)




— Упор отведен (см. рис. 30)




— Подача ускорения (см. рис. 27, 28, 29)




— Подача рабочая (см. рис. 27, 28, 29)




— Толковое вращение «ВПЕРЕД» (см. рис. 27, 28)



— Толковое вращение «НАЗАД» (см. рис. 27, 28)





ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Питатель однолинейный типа М

Назначение

Питатель однолинейный типа М предназначен для подачи гарантированного дозированного количества смазки к трещущимся парам узлов и механизмов.

Рабочая среда: жидккая смазка вязкостью не менее 10 cSt при температуре 50 °C с тонкостью фильтрации не ниже 25 мкм.

Диапазон температуры рабочей среды 5 ... 50 °C при температуре окружающей среды 5 ... 50 °C.




Рис. 1. Однолинейный питатель типа М

Устройство и работа

Однолинейный питатель состоит изевой секции 1 (рис. 1), промежуточных секций 2, 3, 4 и приемной секции 5. Секции уплотняются между собой прокладками 6. При помощи шпилек 9 и гаек 8 секции питателя собираются в единый блок.

Подвижной шток 7 предназначен для визуального контроля работы питателя или подачи электрического сигнала от микропреключателя.

Питатели выпускаются четырех типоразмеров: МИ, М, МХ, МГ.

Количество промежуточных золотниковых секций питателе должно быть не менее трех. Максимальное число золотниковых секций для питателей МИ-7, для питателей М и МХ-8, для питателей МГ-10.

Изменение дозы смазки, подаваемой за цикл, достигается подбором секции необходимой производительности и за счет применения секции с одним отводом. Для присоединения точек смазки можно использовать верхние или боковые выходы питателя.

От насоса или какого-нибудь другого источника смазка поступает в центральный канал 1 (рис. 2), из которого через промежуточные камеры золотников подается в концевые камеры, передняя золотник вправо и фиксируется в этом положении.




Рис. 2. Гидравлическая схема работы питателя

Исключение представляет золотник 6, который под действием давления смазки перемещается влево, выдавая дозу смазки через канал 7 в точку II. В крайнем левом положении золотник 6 своими промежуточными камерами соединяет каналы 8, 9 и центральный канал 1 с каналом 5. Из центрального канала смазка поступает в правую концевую камеру золотника 4 и перемещает его в крайнее левое положение, выдавая смазку в точку T₂.

В крайнем левом положении золотник 4 своими промежуточными камерами соединяет каналы 10, 11 и центральный канал 1 с каналом 3. При этом золотник 2 под действием давления смазки в правой концевой камере перемещается влево, выдавая дозу смазки в точку T₂.

Таким образом все золотники переместились последовательно из крайнего правого положения в крайнее левое. Дальнейшая работа питателя в процессе следующего полуцикла происходит аналогично.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАДАНИЕ

Во избежание задирания наработки продольного суппорта необходимо:

1. При раздвоении станины особое внимание обратить на пытательную промывку круглой направляющей продольного суппорта.

2. Тщательно выставить станик согласно требований руководства стр. 66.

3. Выполнить все указания, наложенные первоначального запуска системы смазки (стр. 66), и заполнить систему поливной смазки.

Особое внимание обратить на поступление масла в точку 25 (рис. 38) «Круглая направляющая продольного суппорта». Для этого необходимо вывернуть пробину, расположенную в отверстии на длине части направляющей наработки в 5 позициях. Заполнение полости наработки маслом производить до поступления из указанного отверстия масла без пузырьков воздуха. По окончании заполнения полости наработки пробку установить на место. Время заполнения полости наработки около 30 мин. Только после этого можно включать подачу или перемещать наработку от наладочного привода.

4. При проектировании машины решаются:

4. 1. Наиболее тяжелую сверлильную операцию располагать на I-й позиции обработки.

4. 2. Остальные сверлильные операции располагать по позициям начиная со II-й по мере уменьшения их тяжести.

4. 3. По возможности не располагать сверлильных операций на IV-й позиции, а максимально заимствовать V-ю операцию;

4. 4. Наиболее затруднительные токарные операции располагать на V-й III-й позициях станины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД СИСТЕМЫ СМАЗКИ АВТОМАТА 1Б240-6

Для настройки реле давления РД на давление 0,15 МПа необходимо: установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в положение ДОЗАТОР, освободить пружину обратного клапана КО, установить напорным золотником КП давление в системе 0,15 МПа;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ горит, значит реле давления настроено на большее давление. Необходимо снять защитный кожух реле, отпустить винт прижима 6 (рисунок) и вращая шестигранную головку поводка 5 против часовой стрелки до тех пор, пока сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не погаснет;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не горит, значит реле давления настроено на меньшее давление. Вращением шестигранной головки поводка 5 по часовой стрелке до тех пор, пока не загорится сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ, отрегулировать реле давления на 0,15 МПа.

После установки рабочих давлений установить переключатель крана Р2 в среднее положение.



МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД СИСТЕМЫ СМАЗКИ ПОЛУАВТОМАТА 1Б240П-6

Для настройки реле давления РД системы смазочной полуавтомата необходимо:

установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в положение СМАЗКА и установить регулировочным винтом клапана КО давление в системе поливной смазки 0,15 МПа;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ горит, значит реле давления настроено.

Необходимо снять



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД СИСТЕМЫ СМАЗКИ АВТОМАТА 1Б240-6

Для настройки реле давления РД на давление 0,15 МПа необходимо: установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в положение ДОЗАТОР, освободить пружину обратного клапана КО, установить напорным золотником КП давление в системе 0,15 МПа;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ горит, значит реле давления настроено на большее давление. Необходимо снять защитный кожух реле, отпустить винт прижима 6 (рисунок) и вращать шестигранную головку поводка 5 против часовой стрелки до тех пор, пока сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не погаснет;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не горит, значит реле давления настроено на меньшее давление. Вращением шестигранной головки поводка 5 по часовой стрелке до тех пор, пока не загорится сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ, отрегулировать реле давления на 0,15 МПа.

После установки рабочего давления установить переключатель крана Р2 в среднее положение.

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД СИСТЕМЫ СМАЗКИ ПОЛУАВТОМАТА 1Б240П-6

Для настройки реле давления РД системы смазки полуавтомата необходимо:

установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в положение СМАЗКА и установить регулировочный винт клапана КО давление в системе поливной смазки 0,15 МПа;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ горит, значит реле давления настроено на большее давление. Необходимо снять защитный кожух реле, отпустить винт прижима 6 (рисунок) и вращать шестигранную головку поводка 5 против часовой стрелки до тех пор, пока сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не потухнет;

если сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не горит, значит реле давления настроено на меньшее давление. Вращением шестигранной головки поводка по часовой стрелке до тех пор, пока сигнальная лампа НЕТ ПОЛИВНОЙ СМАЗКИ не загорится отрегулировать реле давления на 0,15 МПа;

регулировочным винтом клапана КО установить рабочее давление 0,4 МПа; установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в среднее положение.


МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ ПОЛУАВТОМАТА 1Б240П-8

Для настройки реле давления гидросистемы необходимо:
установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в положение РАБОЧИЕ ПОЗИЦИИ и установить напорным золотником (КП1) 1 (рис. 34) давление 2 МПа;

если сигнальная лампа НЕТ ДАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ не горит, значит реле давления 4 (рис. 34) настроено на меньшее давление. Вращением регулировочного винта реле по часовой стрелке до тех пор, пока сигнальная лампа не загорится настроить реле давления на 2 МПа;

если сигнальная лампа горит, значит реле давления настроено на большее давление. Вращением регулировочного винта реле против часовой стрелки до тех пор, пока сигнальная лампа не погаснет настроить реле давления на 2 МПа;

после регулировки реле давления установить напорным золотником КП1 рабочее давление 2,2 МПа и установить переключатель крана трехпозиционного Р2 в среднее положение.



Реле давления 23
ГОСТ 19486—74:

1 — кольцо; 2 — корпус; 3 — арматура; 4 — регулировочный винт; 5 — поводок; 6 — пин-жим; 7 — плунжер; 8 — основание; 9 — мембрана; 10 — микроприемник.